

تشغيل سدادة غلق الواجهة TC6A-528

اسم المستند:

E1A4144075

رقم المستند:

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. M ^c DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	2024/09/12
	الإصدار الأولي			

الرقابة على المراجعة: يتم إدارة سجل الرقابة على المراجعة بواسطة نظام إدارة المستندات.

1 الغرض ونطاق الاستخدام

الغرض من هذا الإجراء هو توضيح عملية استخدام سدادة غلق واجهة قابس المزوجة الرطبة لمجموعة الصمامات TC6A-528.

تحاكي سدادة الغلق TC6A-528 خصائص الإحكام الخاصة بقوابس المزوجة الرطبة DHCE-A43 و A47 و A62 و A80. نظرًا لسمات التشابه في التصميم بين الموصلات وسدادة الغلق، فإن سدادة الغلق هذه مناسبة للاختبار المتكرر حتى ضغط اختبار بحد أقصى يبلغ 15000 رطل لكل بوصة مربعة بشرط استيفاء الفحوصات الواردة في القسم 5.

2 المستندات والرسومات ذات الصلة

الرقم	الاسم	الموقع
10204852	دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON	siemens-energy.com/subsea
E1A414074	TC6A-528 PDS	Teamcenter
T16966	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة TC6A-528	Teamcenter

3 المعدات

ستكون المعدات التالية مطلوبة لإكمال هذا التركيب:

- مركب Goop مضاد للتصاق.
- شحم سيليكون DC4
- أداة التركيب E1A3854517.
- مفتاح معايير لعزم الربط برأس 1/2 بوصة بقيمة عزم مقررة 35 رطل قدم.

4 معلومات السلامة العامة والمخاطر

- للحصول على معلومات السلامة والمخاطر الكاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON أو نشرة بيانات السلامة الخاصة بوسائط الاختبار المستخدمة.

تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للزيوت ذات القاعدة المعدنية. احرص على ارتداء واقية أيدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزيوت ذات القاعدة المعدنية أو التخليقية.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة و/أو الضرر المادي أو البيئي أثناء التجميع. يجب توخي الحذر أثناء التجميع لضمان تركيب التجهيزات والمعدات الهيدروليكية/الهوائية بشكل صحيح.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية الناجمة عن الأجزاء المحتقظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قيام المستخدم بتكبيف الضغط المفرط بالنظام.	
تحذير. خطر الحقن الهيدروليكي. للاستخدام فقط للحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به مع الزيت والمضخة المناسبة بما يتوافق مع لوائح (سلامة) معدات الضغط (2016) أو البديل المحلي ذي الصلة عند الاستخدام في الخارج.	

5 التحضير

- قم بإجراء فحص بصري لمجموعة سدادة الغلق، وتأكد من عدم وجود تلف في مخروط الإحكام أو مانع التسرب المطاطي أو القلاووظ أو جسم سدادة الغلق. إذا كانت هناك أي شكوك بشأن سلامة سدادة الغلق أو أي من مكوناتها، فتوقف عن العمل على الفور واتصل بالقسم الفني لشركة Siemens Energy.

6 العملية

1. ضع طبقة من المركب Goop المضاد للالتصاق على قلاووظ حلقة الاحتجاز و سطح مانع التسرب المخروطي.
2. ضع طبقة رقيقة من شحم السيليكون DC4 على حلقات الإحكام الدائرية.
3. قم بتركيب سدادة الغلق في واجهتها باستخدام الأداة E1A3854517. أحكم ربط حلقة الاحتجاز بعزم 35 رطل قدم (45 نيوتن متر).

نهاية الإجراء