

Nama Dokumen: OPERASI PALAM PENGOSONG ANTARA MUKA TC6A-528

Nombor Dokumen: E1A4144075

Semakan	Pengarang	Penyemak	Pelulus	Tarikh Keluaran
A	D. M ^C DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	12/09/2024
	KELUARAN			

KAWALAN SEMAKAN: Sejarah Kawalan Semakan Diurus oleh Sistem Pengurusan Dokumen.

Tidak terkawal jika di luar Sistem Pengurusan Dokumen
Halaman i daripada i

1 TUJUAN & SKOP

Prosedur ini bertujuan untuk memperincikan proses penggunaan palam pengosong antara muka Palam Pasangan Basah Blok Injap TC6A-528.

Palam pengosong TC6A-528 mereplikasi ciri pengedap palam pasangan basah DHCE-A43, A47, A62 and A80. Disebabkan oleh persamaan reka bentuk antara penyambung dengan palam pengosong, palam pengosong ini sesuai untuk ujian berulang sehingga tekanan ujian maksimum sebanyak 15,000 psi, selagi pemeriksaan di Bahagian 5 dipenuhi.

2 DOKUMEN DAN LUKISAN BERKAITAN

Nombor	Nama	Lokasi
10204852	Manual Penyelenggaraan, Operasi dan Pemasangan ElectRON	Siemens-energy.com/subsea
E1A414074	TC6A-528 PDS	Pusat pasukan
T16966	Lukisan TC6A-528 dan BOM Berkaitan	Pusat pasukan

3 PERALATAN

Peralatan berikut diperlukan untuk melengkapkan pemasangan ini:

- Sebatian antilecet Goop.
- Gris Silikon DC4
- Alat Pemasangan E1A3854517.
- ½" Perengkuh Kilas Pemacu dikadarkan untuk 35 lbf·ft.

4 MAKLUMAT KESELAMATAN DAN RISIKO AM

- Untuk mendapatkan maklumat Keselamatan dan Bahaya penuh, sila rujuk ElectRON IOM atau Lembaran Data Keselamatan untuk media ujian yang digunakan.

	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan kepada orang yang mempunyai alahan terhadap minyak berasaskan mineral. Memakai perlindungan tangan yang sesuai semasa mengendalikan produk atau minyak berasaskan mineral atau sintetik.
	Amaran. Risiko kecederaan diri yang ringan dan/atau kerosakan bahan atau persekitaran semasa pemasangan. Hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada semasa pemasangan bagi memastikan bahawa kelengkapan dan peralatan hidraulik/pneumatik dipasang dengan betul.
	Amaran. Risiko kecederaan anggota badan disebabkan oleh bahagian penahan tekanan menjadi peluncur disebabkan oleh pengguna mengenakan tekanan yang berlebihan terhadap sistem.
	Amaran. Risiko suntikan hidraulik. Hanya untuk digunakan pada MAWP dengan minyak dan pam yang sesuai, selaras dengan Peraturan (Keselamatan) Peralatan Tekanan (2016) atau alternatif tempatan yang berkaitan apabila digunakan di luar negara.

5 PERSEDIAAN

- Periksa pemasangan palam pengosong secara visual, pastikan tiada kerosakan pada kon pengedap, pengedap elastomer, bebanang atau badan palam pengosong. Jika terdapat sebarang keraguan tentang keutuhan palam pengosong atau mana-mana komponen, hentikan kerja dengan serta-merta dan hubungi Jabatan Teknikal Siemens Energy.

6 PROSES

1. Sapu sebatian antilecet Goop pada bebenang gelang penahan dan muka pendedap kon.
2. Sapukan dengan nipis Gris Silikon DC4 pada Pendedap O.
3. Pasangkan palam pengosong ke dalam antara muka dengan menggunakan alat E1A3854517. Tork gelang penahan kepada 35 lbf·ft (45 Nm).

TAMAT PROSEDUR