

إرشادات التشغيل لمهايئات اختبار الضغط TC6A-349 و TC6A-797

اسم المستند:

E1A4041813

رقم المستند:

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. M ^c DOUGLE	C. HARRISON	S. KELLY	2024/05/07
	الإصدار الأولي			

الرقابة على المراجعة: يتم إدارة سجل الرقابة على المراجعة بواسطة نظام إدارة المستندات.

1 الغرض ونطاق الاستخدام

الغرض من هذا الإجراء هو التوضيح التفصيلي للعملية الخاصة باستخدام مهائبات اختبار الضغط TC6A-349 و TC6A-797 مع الموصلات التي تتطلب اختبار الضغط الهيدروستاتيكي أثناء التركيب. يتم سرد الموصلات المعنية في نشرة بيانات منتج المهائبات (PDS) ذات الصلة.

2 المستندات والرسومات ذات الصلة

الموقع	الاسم	الرقم
Teamcenter	TC6A-797 PDS	10009195
Teamcenter	TC6A-349 PDS	SD00021194
Teamcenter	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة TC6A-349	T14850
Teamcenter	الرسم وقائمة المواد ذات الصلة TC6A-797	T20448
siemens-energy.com/subsea	دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON	10204852

3 المعدات

ستكون المعدات التالية مطلوبة لإكمال هذا التركيب:

- مفتاح عزم ربط مسماري معايير مقاس 16 مم برقم الجزء 15 NOR-13019 إلى 80 رطل قدم (أو ما يعادله)
- لقمة ربط مفتوحة الطرف 4/3 بوصة A/F رقم الجزء NOR-29709 (أو ما يعادله)
- مفتاح آلن 5 مم

4 معلومات السلامة العامة والمخاطر

1. للحصول على معلومات السلامة والمخاطر الكاملة، يرجى الرجوع إلى دليل التركيب وعمليات التشغيل والصيانة ElecTRON أو نشرة بيانات السلامة الخاصة بوسائط الاختبار المستخدمة.

تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للزيوت ذات القاعدة المعدنية. احرص على ارتداء واقية أيدي مناسبة عند مناولة المنتجات أو الزيوت ذات القاعدة المعدنية أو التخليقية.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية البسيطة و/أو الضرر المادي أو البيئي أثناء التجميع. يجب توخي الحذر أثناء التجميع لضمان تركيب التجهيزات والمعدات الهيدروليكية/الهوائية بشكل صحيح.	
تحذير. خطر الإصابة الجسدية الناجمة عن الأجزاء المحتقظة بالضغط والتي تصبح بمثابة مقذوفات بفعل قيام المستخدم بتكليف الضغط المفرط بالنظام.	
تحذير. خطر الحقن الهيدروليكي. للاستخدام فقط للحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به مع الزيت ومضخة مناسبة بما يتوافق مع لوائح (سلامة) معدات الضغط (2016) أو البديل المحلي ذي الصلة حيثما يتم الاستخدام في الخارج.	

5 التحضير

1. قم بإجراء فحص بصري لمجموعة المهائبات، وتأكد من عدم وجود تلفيات في مخروط مانع التسرب أو القلاووظ أو جسم المهائبات. إذا كانت هناك أي شكوك بشأن سلامة المهائبات، فتوقف عن العمل على الفور واتصل بالقسم الفني لشركة Siemens Energy.

6 العملية

1. راجع إجراءات التجميع/التركيب ذات الصلة ورسم الموصل/النطاق لمعرفة ضغط الاختبار المطلوب استخدامه وموقع منفذ الاختبار.
2. قم بتركيب مهائى الاختبار المستخدم على الموصل قيد الاختبار دون إحكام ربطه.
3. بالنسبة لـ TC6A-349، قم بإحكام ربط برغي التثبيت يدويًا فقط (4 نيوتن متر) باستخدام مفتاح آلن 5 مم لتصحيح أي ارتخاء في الوصلة.
4. أحكم ربط تجهيزة الاختبار بعزم 5 إلى 10 نيوتن متر باستخدام مفتاح معايير للعزم NOR-13019 ومهائى 3/4 بوصة NOR-29709.
5. قم بإجراء اختبار الضغط وفقًا لإجراء التجميع/التركيب ذي الصلة.
6. قم بتخفيف ضغط النظام إلى مستوى الغرفة المحيطة.
7. قم بإزالة مهائى الاختبار من الموصل قيد الاختبار وقم بتنظيف أي زيت متبقي على الموصل والمهائى.

نهاية الإجراء