hzrr200: Sensortest

Zweck:

neu aufgebauten Sensoren und Motoren werden angeschlossen und auf Funktion überprüft, als da sind:

- Temperatursensoren mit DS18B20 Onewire Sensoren
- Zimmertemperatursensor (falls gewünscht)
- Fahren des Motors

Funktion:

Ein Seriengerät (oder Prototyp - ist funktionsgleich) wird eine einfache Software installiert die nach dem Start sofort auf dem LCD

- die Temperaturmesswerte anzeigt
- auf Knopfdruck den ein- oder anderen Motor auf- oder zufährt und dabei den Strom anzeigt; lässt man den Knopf los, bleibt der Motor stehen:
 - o Taste 1: Motor0 auf
 - Taste 2: Motor0 zu
 - Taste 3: Motor1 auf
 - Taste 4: Motor1 zu

evtl. spätere Verwendung:

- Inbetriebnahme Test im Service Menü
- Taste5: Beenden der Funktion wird über die loop() wieder neu gestartet (evtl. kurze Anzeige dass Ende + delay(1000) dass man's lesen kann

Vorschlag zur LCD-Anzeige:

```
Zeile
         Spalte:
         00000000001111111111
                                Zehner
         0123456789 123456789
                                Einer
        +----+
0
        |hzrr200 Sensortest01|
1
        |V=99.9 R=99.9 Z=99.9|
2
        |1/2=M0; 3/4=M1 Au/Zu|
3
        |Mot X dir Imot=999mA|
        +----+
Wobei:
99.9
     der gemessene Temperaturwert in °C
     0 oder 1 solange der Knopf gedrückt wird
     "auf" oder "zu " je nach Knopf (ohne Hochkommas)
dir
     Strom in mA
999
```

Prüfablauf:

- Stecker und Kabel werden am Sensor oder Motor angeschlossen
- Wird eingesteckt
- dann geprüft ob Temp. angezeigt wird oder ob sich der Motor bewegt

Das beiliegende Programm führt diese Funktionen und noch etwas mehr aus - es ist der alte Test zur Inbetriebnahme der Prototyp Vorserien-Module. Für den Sensortest wird weit weniger gebraucht, also nur wie oben beschrieben.

WICHTIG: ABER: Das Programm hat mich beim Schreiben fürchterlich 'gehunzt', Motoren haben gestockt, float wollte nicht angezeigt werden, 0 mA wurde gemessen ... Es ist also DRINGEND anzuraten, die Teile, so wie sie jetzt funktionieren weitgehend zu übernehmen und nicht nochmal zu erfinden. Code aufräumen und dokumentieren sind ausdrücklich gewünscht - sofern alles noch funktioniert;)