## PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCINAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

En esta práctica continuaran obteniendo el código maquina de los modos de direccionamiento, toca turno a los modos de direccionamiento indizado, para este programa modifiquen o complemente (como lo quieran ver) la practica anterior, recuerden estar guardando sus prácticas de la 1 a la 10, porque al final tienen el ensamblador pero siempre trabajaron con el mismo archivo y por mera consulta ya no saben que parte era el código de la practica 1 etc...

**Practica 6**: Obtener el código maquina de los direccionamientos indizados simples. Modificar la practica 5 para obtener estos códigos maquina. El proceso base se centra en lo siguiente:

- Leer cada línea del archivo temporal de listado (lst).
- Por cada línea del archivo temporal, identificar sus cuatro partes y asignar sus valores a las variables: VALOR, ETIQUETA, CODOP y OPERANDO.
- Una vez identificadas las partes analizar la información encontrada, por cada modo de direccionamiento el procedimiento es distinto.

## INDIZADO DE 5 BITS: FORMA "IDX", REGISTROS X, Y, SP, PC. DE -16 A 15 (VALORES DECIMALES)

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código maquina en formato hexadecimal (ya sea de un o dos bytes).
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL (Ist) el código maquina encontrado.

VALOR	ETIQUETA	CODOP	OPERANDO	CODIGO MAQUINA CALCULADO
0000	NULL	ORG	\$0	
0000	NULL	LDAA	,X	A600
0002	NULL	LDAA	0,X	A600
0004	NULL	LDAA	1,X	A601
0006	NULL	LDAA	15,X	A60F
8000	NULL	LDAA	-1,X	A61F
000A	NULL	LDAA	.16,X	A610
000C	NULL	STAB	-8,Y	6B58
000E	NULL	END		

#### PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

Si buscamos en el TABOP la instrucción LDAA encontramos que:

- El código maquina calculado para IDX es A6
- El código maquina por calcular dice "xb" y se corresponde con un byte

¿Cómo calcular el byte "xb"?

- Se puede hacer de dos maneras:
  - o Utilizando una formula.
  - Creando una tabla de "bytes xb" para su consulta.


#### 1. Formula:

Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	Valores de "rr", X=00, Y=01, SP=10, PC=11
rr0nnnn	,r	n= -16 a +15
	n,r	r puede ser X, Y, SP o PC
	-n,r	

Si tenemos ",X" o tenemos "0,X", entonces:

- o rr=00 porque el registro X=0
- o nnnnn=00000 porque la sintaxis ",X" equivale a "0,X"
- Sustituyendo en rr0nnnn tenemos:
  - 00000000
  - tomando los primeros 4 bits es igual a 0.
  - tomando los segundos 4 bits es igual a 0.
  - el resultado es 00.
- o Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A600.

## 2. TABLA:



- La tabla debe de contener :
  - o El valor del byte xb
  - o la sintaxis propuesta
  - o un indicador, por ejemplo, 5bconst
- Si tenemos ",X" o tenemos "0,X" entonces:
  - o Consultar el valor del OPERANDO =",X" o OPERANDO = "0,X" en la tabla
  - o Si hay coincidencia entonces extraer el valor del byte xb
  - o Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A600.

PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

INDIZADO DE 9 BITS: FORMA "IDX1". REGISTROS X, Y, SP, PC. DE -256 A 255 (VALORES DECIMALES), (-256 A -17, 16 A 255).

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código maquina en formato hexadecimal (ya sea de un o dos bytes).
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL (lst) el código maquina encontrado.

VALOR	ETIQUETA	CODOP	OPERANDO	CODIGO MAQUINA CALCULADO
0000	NULL	ORG	\$0	
0000	NULL	LDAA	255,X	A6E0FF
0003	NULL	LDAA	34,X	A6E022
0006	NULL	LDAA	-18,X	A6E0EE
0009	NULL	LDAA	-256,X	A6E100
000C	NULL	LDAA	-20,Y	A6E9EC
000F	NULL	END		

Si buscamos en el TABOP la instrucción LDAA encontramos que:

- el código maquina calculado para IDX1 es A6
- el código maquina por calcular dice "xbff" y se corresponde con dos bytes.

¿Cómo calcular el byte "xb"?

- se puede hacer de dos maneras
  - o utilizando una formula
  - o creando una tabal de "bytes xb" para su consulta.

#### 1. FORMULA


Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	Valores de "rr", X=00, Y=01, SP=10, PC=11
111rr0zs		z=0
	n,r	s=0
	-n,r	r puede ser X, Y, SP o PC

Si tenemos 255,X entonces:

- rr=0 porque el registro X=00
- z=0
- s=0
- sustituyendo en 111rr0zs tenemos:
  - o **11100000**
  - o tomando los primeros 4 bits es igual a E.
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a 0
  - o el resultado es E0.
- Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte "xb", quedando entonces A6EO
- Concatenar el valor del operando "255" en la posición del "ff", quedando entonces A6E0FF

#### PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

## 2. TABLA:



- o la tabla debe de contener:
  - El valor del byte xb
  - la sintaxis propuesta
  - un indicador, por ejemplo, 9bconst
- o Si tenemos 255,X entonces es de 9 bits:
  - Consultar el modo de direccionamiento (indizado de 9 bits) en la tabla
  - si hay coincidencia entonces extraer el valor del byte xb
  - concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A6EO.
  - Concatenar el valor del operando "255" en la posición del "ff", quedando entonces AEOFF.

## INDIZADO 16 BITS: FORMA "IDX2". REGISTROS X, Y, SP, PC. DE 0 A 65535 (VALORES DECIMALES). (256 A 65535)

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- o Recuperar del TABOP el código maquina en formato hexadecimal (ya sea de un o dos bytes).
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL (Ist) el código maquina encontrado.

VALOR	ETIQUETA	CODOP	OPERANDO	CODIGO MAQUINA CALCULADO
0000	NULL	ORG	\$0	
0000	NULL	LDAA	31483,X	A6E27AFB
0004	NULL	END		

- Si buscamos en el TABOP la instrucción LDAA encontramos que:
  - el código maquina calculado para IDX2 es A6
  - el código maquina por calcular dice "xbeeff" y se corresponde con dos bytes.

#### ¿Cómo calcular el byte "xb"?

- o se puede hacer de dos maneras
  - utilizando una formula
  - creando una tabal de "bytes xb" para su consulta.


		Valores de "rr", X=00, Y=01, SP=10,
Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	PC=11
111rr0zs		z=1
	n,r	s=0
		r puede ser X, Y, SP o PC

#### PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

Si tenemos 31483,X entonces:

- rr=00 porque el registro =00
- 7=1
- s=0
- sustituyendo en 111rr0zs tenemos:
  - 0 11100010
  - o tomando los primeros 4 bits es igual a E.
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a 2.
  - o el resultado es E2.
- Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte "xb", quedando entonces A6E2
- concatenar el valor del operando "31483" en la posición del "eeff", quedando entonces A6E27AFB

#### 2. TABLA



La tabla debe de contener:

- El valor del byte xb
- o la sintaxis propuesta
- o Un indicador, por ejemplo, 16bconst

Si tenemos 31483,X entonces es de 16 bits:

- Consultar el modo de direccionamiento (indizado de 16 bits) en la tabla
- Si hay coincidencia entonces extraer el valor del byte xb
- concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A6E2
- concatenar el valor del operando "31483" en la posición del "eeff", quedando entonces A6E2FF7AFB

#### INDIZADO PRE/POST INCREMENTO/DECREMENTO: FORMA "IDX", REGISTRO X, Y, SP. DE 1 A 8 (VALORES DECIMALES)

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código maquina en formato hexadecimal.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL (lst) el código maquina encontrado.

VALOR	ETIQUETA	CODOP	OPERANDO	CODIGO MAQUINA CALCULADO
0000	NULL	ORG	\$0	
0000	NULL	STAA	1,-SP	6AAF
0002	NULL	STAA	1,SP-	6ABF
0004	NULL	STX	2,SP+	6EB1
0006	NULL	STX	2,+SP	6EA1
000E	NULL	END		

Si buscamos en el TABOP la instrucción STAA encontramos que:

- el código maquina calculado para IDX es 6A
- el código maquina por calcular dice "xb" y se corresponde con un byte

Si buscamos en el TABOP la instrucción STX encontramos que:

el código maquina calculado para IDX es 6E.

## PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

• el código maquina por calcular dice "xb" y se corresponde con un byte.

¿Cómo calcular el byte "xb"?

- se puede hacer de dos maneras
  - o utilizando una formula
  - o creando una tabla de "bytes xb" para su consulta.

#### 1. Formula:

		Valores de "rr", X=00, Y=01, SP=10,
Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	PC=11
rr1pnnnn	n,-r	p=pre(0)
	n,+r	P=post(1)
	n,r-	
	n,r+	n=-8 a -1, +1 a +8
		r puede ser X, Y, o SP
		+8=0111
		+7=0110
		+6=0101
		+5=0100
		+3=0010
		+2=0001
		+1=0000
		-1=1111
		-2=1110
		-3=1101
		-4=1100
		-5=1011
		-6=1010
		-7=1001
		-8=1000

## Si tenemos 1,-SP entonces:

- rr=10 porque el registro sp=10
- nnnn=1111 porque la sintaxis 1,-SP (se interpreta como -1)
- p=0 porque es "pre"
- sustituyendo en rr1pnnnn tenemos:
  - o **10101111**
  - o tomando los primeros 4 bits es igual a A
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a F
  - o el resultado es AF.
- Concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces 6AAF.

#### PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

## 2. TABLA

AP 1,-SP pre-dec

- la tabla debe de contener:
  - o El valor del byte xb
  - la sintaxis propuesta
  - o Un indicador, por ejemplo, pre-dec

## Si tenemos 1,SP entonces

- consultar el valor del OPERANDO= "1,-SP" en la tabla
- Si hay coincidencia entonces extraer el valor del byte xb
- concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces 6AAF.

# INDIZADO DE ACUMULADOR : FORMA "IDX". REGISTRO DEL LADO IZQUIERDO: A, B, D. REGISTRO DEL LADO DERECHO: X, Y, SP o PC.

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP
- Recuperar del TABOP el código maquina en formato hexadecimal
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo TEMPORAL el código maquina encontrado.

VALOR	ETIQUETA	CODOP	OPERANDO	CODIGO MAQUINA CALCULADO
0000	NULL	ORG	\$0	
0000	NULL	LDAA	B,X	A6E5
0002	NULL	LDAA	A,X	A6E4
0004	NULL	LDAA	D,X	A6E6
0006	NULL	END		

Si buscamos en el TABOP la instrucción LDAA encontramos que:

- el código maquina calculado para IDX es A6
- el código maquina por calcular dice "xb" y se corresponde con un byte

¿Cómo calcular el byte "xb"?

- Se puede hacer de dos maneras
  - o utilizando una formula
  - o creando una tabla de "bytes xb" para su consulta

PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

## 1. FORMULA

		Valores de "rr", X=00, Y=01, SP=10,
Postbyte Code (xb)	Source Code Syntax	PC=11
111rr1aa	A,r	aa;
	B,r	00=A
	D,r	01=B
		10=D
		r puede ser X, Y, SP o PC

## Si tenemos B,X entonces:

- rr=00 porque el registro X=00
- aa=01 porque el registro B=01
- sustituyendo en 111rr1aa tenemos
  - 0 11100101
  - o tomando los primeros 4 bits es igual a E.
  - o tomando los segundos 4 bits es igual a 5.
  - o el resultado es E5.
- concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A6E5.

## 2. TABLA



- o la tabla debe de contener:
  - El valor del byte xb
  - la sintaxis propuesta
  - un indicador, por ejemplo, B offset

#### Si tenemos B,x entonces:

- consultar el valor del OPERANDO="B,X" en la tabla
- Si hay coincidencia entonces extraer el valor del byte xb
- concatenar el valor encontrado en el TABOP con el valor del byte XB, quedando entonces A6E5

PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

## **TABLA DE BYTES XB**

00	10	20	30	40	50	60	70	80	90	A0	B0	C0	D0	E0	F0
_,0,X	-16,X	1,+X	1,X+	0,Y	_16,Y	1,+Y	1,Y+	0,SP	_16,SP	1,+SP	1,SP+	0.PC	_16,PC	n,X	n,SP
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-inc	post-	5b	5b	9b const	9b const
01	11	inc 21	inc 31	const 41	const 51	inc 61	71	const 81	const 91	A1	inc B1	Const C1	const D1	E1	F1
1,X	_15,X	2,+X	2,X+	1,Y	_15,Y	2,+Y	2,Y+	1,SP	-15,SP	2,+SP	2,SP+	1,PC	-15,PC	_n,X	-n,SP
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b		post-	5b	5b	1	
const	const	inc	inc	const	const	inc	inc	const	const	pre-inc	inc	const	const	9b const	9b const
02	12	22	32	42	52	62	72	82	92	A2	B2	C2	D2	E2	F2
2,X	-14,X	3,+X	3,X+	2,Y	-14,Y	3,+Y	3,Y+	2,SP	-14,SP	3,+SP	3,SP+	2,PC	-14,PC	n,X	n,SP
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-inc	post-	5b	-5b	16b	16b
const	const	inc	inc	const	const	inc	inc	const	const	<u> </u>	inc	const	const	const	const
03	13   –13,X	23 4,+X	33 4,X+	43 3.Y	53 -13,Y	63 4,+Y	73 4,Y+	83 3.SP	93 -13,SP	A3 4,+SP	B3 4,SP+	C3 3.PC	D3 -13,PC	E3 [n,X]	F3 [n,SP]
3,X 5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b		post-	5,FC .	5b		
const	const	inc	inc	const	const	inc	inc	const	const	pre-inc	inc	const	const	16b indr	16b indr
04	14	24	34	44	54	64	74	84	94	A4	B4	C4	D4	E4	F4
4,X	-12,X	5,+X	5,X+	4,Y	-12,Y	5,+Y	5,Y+	4,SP	-12,SP	5,+SP	5,SP+	4,PC	-12,PC	A,X	A,SP
5b	5b	pre-	post-	5b	5b -	pre-	post-	5b	5b	pre-inc	post-	5b	5b	A offset	A offset
const	const	inc	inc	const	const	inc	inc	const	const	·	inc	const	const		
05	15	25	35	45	55	65	75	85	95	A5	B5	C5	D5	E5	F5
5,X 5b	-11,X   5b	6,+X	6,X+	5,Y 5b	–11,Y 5b	6,+Y pre-	6,Y+ post-	5,SP 5b	–11,SP 5b	6,+SP	6,SP+ post-	5,PC 5b	–11,PC 5b	B,X	B,SP
const	const	pre- inc	post-	const	const	inc	inc	const	const	pre-inc	inc	const	const	B offset	B offset
06	16	26	36	46	56	66	76	86	96	A6	B6	C6	D6	E6	F6
6,X	-10,X	7,+X	7,X+	6,Y	-10,Y	7,+Y	7,Y+	6,SP	-10,SP	7,+SP	7,SP+	6,PC	-10,PC	D,X	D,SP
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-inc	post-	5b	5b	D offset	D offset
const	const	inc	inc	const	const	inc	inc	const	const .	<u> </u>	inc	const	const		
07	17	27	37	47	57	67	77	87	97	A7	B7	C7 ·	D7	E7	F7
7,X	_9,X	8,+X	8,X+	7,Y	-9,Y	8,+Y	8,Y+	7,SP	_9,SP	8,+SP	8,SP+	7,PC	_9,PC	[D'X]	[D,SP]
5b const	5b const	pre- inc	post- inc	5b const	5b	pre- inc	post- inc	5b const	5b const	pre-inc	post- inc	5b const	5b const	D indirect	D indirect
08	18	28	38	48	const 58	68	78	88	98	A8	B8	C8	D8	É8	F8
8,X	-8,X	8,-X	8.X-	8,Y	-8,Y	8,-Y	8,Y-	8,SP	-8,SP	8,–SP	- 8,SP-	8,PC	-8,PC	n,Y	n,PC
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b		
const	const	dec	dec	const	const	dec	dec	const	const	dec	dec	const	const	9b const	9b const
09	19	29	39	49	59	69	79	89	99	A9	B9	C9	D9	E9	F9
9,X	_7,X	7,–X	7,X-	9,Y	_7,Y	7,–Y	7,Y-	9,SP	_7,SP	7,–SP	7,SP-	9.PC	_7,PC	–n,Y	–n,PC
5b	5b .	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	5b	9b const	9b const
OA OA	const	dec 2A	dec 3A	const 4A	5A	dec 6A	dec 7A	const 8A	const 9A	dec AA	dec BA	const CA	DA	EA	FA
10,X	1A _6,X	6,-X	6,X-	10,Y	-6,Y	6,-Y	6.Y-	10.SP	-6,SP	6,-SP	6,SP	10.PC	-6.PC	n,Y	n,PC
5b	5b	pre-	post-	5b	5b	pre-	post-	5b	_0,51 5b	pre-	post-	5b	5b	16b	16b
const	const	dec	dec	const	const	dec	dec	const	const	dec	dec	const	const	const	const
0B	1B	2B	20	4B	5B	6B	7B	8B				СВ	DB	EB	FB
		2D .	3B	4D	JD	00	1 10	OD	9B	AB	BB	CD	DB		F 5
11,X	-5,X	5,–X	5,X-	11,Y	_5,Y	5,-Y	5,Y-	11,SP	-5,SP	5,-SP	5,SP-	11,PC	-5,PC	[n,Y]	[n,PC]
5b	–5,X 5b	5,-X pre-	5,X- post-	11,Y 5b	–5,Y 5b	5,-Y pre-	5,Y- post-	11,SP 5b	–5,SP 5b	5,-SP pre-	5,SP- post-	11,PC 5b	–5,PC 5b		
5b const	–5,X 5b const	5,-X pre- dec	5,X- post- dec	11,Y 5b const	–5,Y 5b const	5,–Y pre- dec	5,Y- post- dec	11,SP 5b const	-5,SP 5b const	5,-SP pre- dec	5,SP- post- dec	11,PC 5b const	–5,PC 5b const	[n,Y] 16b indr	[n,PC] 16b indr
5b const 0C	-5,X 5b const	5,-X pre- dec 2C	5,X- post- dec 3C	11,Y 5b const 4C	–5,Y 5b const 5C	5,-Y pre- dec 6C	5,Y- post- dec 7C	11,SP 5b const 8C	-5,SP 5b const 9C	5,-SP pre- dec AC	5,SP- post- dec BC	11,PC 5b const	–5,PC 5b const DC	[n,Y] 16b indr EC	[n,PC] 16b indr FC
5b const 0C 12,X	-5,X 5b const 1C -4,X	5,-X pre- dec 2C 4,-X	5,X- post- dec 3C 4,X-	11,Y 5b const 4C 12,Y	-5,Y 5b const 5C -4,Y	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y	5,Y- post- dec 7C 4,Y-	11,SP 5b const 8C 12,SP	-5,SP 5b const 9C -4,SP	5,-SP pre- dec AC 4,-SP	5,SP- post- dec BC 4,SP-	11,PC 5b const CC 12,PC	-5,PC 5b const DC -4,PC	[n,Y] 16b indr EC A,Y	[n,PC] 16b indr FC A,PC
5b const 0C	-5,X 5b const 1C -4,X 5b	5,-X pre- dec 2C	5,X- post- dec 3C	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b	5,-Y pre- dec 6C	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b	5,-SP pre- dec AC	5,SP- post- dec BC	11,PC 5b const CC 12,PC 5b	–5,PC 5b const DC	[n,Y] 16b indr EC	[n,PC] 16b indr FC
5b const 0C 12,X 5b	-5,X 5b const 1C -4,X	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre-	5,X- post- dec 3C 4,X- post-	11,Y 5b const 4C 12,Y	-5,Y 5b const 5C -4,Y	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre-	5,Y- post- dec 7C 4,Y-	11,SP 5b const 8C 12,SP	-5,SP 5b const 9C -4,SP	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre-	5,SP- post- dec BC 4,SP- post-	11,PC 5b const CC 12,PC	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b	[n,Y] 16b indr EC A,Y	[n,PC] 16b indr FC A,PC
5b const OC 12,X 5b const OD 13,X	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec	5,SP- post- dec BC 4,SP- post- dec	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset
5b const OC 12,X 5b const OD 13,X 5b	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre-	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post-	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre-	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre-	5,SP- post- dec BC 4,SP- post- dec BD 3,SP- post-	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC
5b const  OC 12,X 5b const  OD 13,X 5b const	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec	5,SP- post- dec BC 4,SP- post- dec BD 3,SP- post- dec	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset
5b const  OC 12,X 5b const  OD 13,X 5b const  OD 0D	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 7E	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE	5,SP- post- dec BC 4,SP- post- dec BD 3,SP- post- dec BE	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CD 5const CD 5const CE	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE
5b const  OC  12,X 5b const  OD  13,X 5b const  OD  13,X 5b const	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E 2,X-	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E 2,Y	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 7E 2,Y-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE 2,-SP	5,SP- post- dec  BC 4,SP- post- dec  BD 3,SP- post- dec  BE 2,SP-	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE D,Y	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE D,PC
5b const 0C 12,X 5b const 0D 13,X 5b const 0C 14,X 5b 5b 5c 5c 14,X 5b	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X 5b	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X pre-	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E 2,X- post-	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y 5b	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E -2,Y 5b	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y pre-	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 7E 2,Y- post-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP 5b	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP 5b	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE 2,-SP pre-	5,SP- post- dec  BC 4,SP- post- dec  BD 3,SP- post- dec  BE 2,SP- post-	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC 5b	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC 5b	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE
5b const  OC  12,X 5b const  OD  13,X 5b const  OD  13,X 5b const	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X 5b const	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E 2,X-	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E -2,Y 5b const	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y pre- dec	5,Y-post-dec 7C 4,Y-post-dec 7D 3,Y-post-dec 7E 2,Y-post-dec	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP 5b const	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE 2,-SP pre- dec	5,SP- post- dec  BC 4,SP- post- dec  BD 3,SP- post- dec  BE 2,SP-	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC 5b const	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE D,Y	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE D,PC D offset
5b const 0C 12,X 5b const 0D 13,X 5b const 0E 14,X 5b const	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X 5b	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X pre- dec	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E 2,X- post- dec	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y 5b const	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E -2,Y 5b	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y pre-	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 7E 2,Y- post-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP 5b const	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP 5b	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE 2,-SP pre-	5,SP- post- dec  BC 4,SP- post- dec  BD 3,SP- post- dec  BE 2,SP- post- dec	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC 5b	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE D,Y D offset EF	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE D,PC
5b const 0C 12,X 5b const 0D 13,X 5b const 0E 14,X 5b const 0E 0F	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X 5b const	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X pre- dec 2F	5,X- post- dec 3C 4,X- post- dec 3D 3,X- post- dec 3E 2,X- post- dec 3F	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y 5b const	-5,Y 5b const 5C -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E -2,Y 5b const	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y pre- dec 6F	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 7E 2,Y- post- dec 7F	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP 5b const	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP 5b const	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec AD 3,-SP pre- dec AE 2,-SP pre- dec	5,SP- post- dec BC 4,SP- post- dec BD 3,SP- post- dec BE 2,SP- post- dec BF	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC 5b const CE 75,PC	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE D,Y D offset	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE D,PC D offset FF
5b const 0C 12,X 5b const 0D 13,X 5b const 0E 14,X 5b const 0F 15,X	-5,X 5b const 1C -4,X 5b const 1D -3,X 5b const 1E -2,X 5b const 1F -1,X	5,-X pre- dec 2C 4,-X pre- dec 2D 3,-X pre- dec 2E 2,-X pre- dec 2F 1,-X	5,X-post-dec 3C 4,X-post-dec 3D 3,X-post-dec 3E 2,X-post-dec 3F 1,X-	11,Y 5b const 4C 12,Y 5b const 4D 13,Y 5b const 4E 14,Y 5b const	-5,Y 5b const -4,Y 5b const 5D -3,Y 5b const 5E -2,Y 5b const	5,-Y pre- dec 6C 4,-Y pre- dec 6D 3,-Y pre- dec 6E 2,-Y pre- dec 6F 1,-Y	5,Y- post- dec 7C 4,Y- post- dec 7D 3,Y- post- dec 2,Y- post- dec 7F 1,Y-	11,SP 5b const 8C 12,SP 5b const 8D 13,SP 5b const 8E 14,SP 5b const 8F 15,SP	-5,SP 5b const 9C -4,SP 5b const 9D -3,SP 5b const 9E -2,SP 5b const 9F -1,SP	5,-SP pre- dec AC 4,-SP pre- dec 3,-SP pre- dec 2,-SP pre- dec AF 1,-SP	5,SP- post- dec 4,SP- post- dec BD 3,SP- post- dec EE 2,SP- post- dec BE 1,SP-	11,PC 5b const CC 12,PC 5b const CD 13,PC 5b const CE 14,PC 5b const	-5,PC 5b const DC -4,PC 5b const DD -3,PC 5b const DE -2,PC 5b const	[n,Y] 16b indr EC A,Y A offset ED B,Y B offset EE D,Y D offset EF [D,Y]	[n,PC] 16b indr FC A,PC A offset FD B,PC B offset FE D,PC D offset FF [D,PC]

#### PRACTICA 6: OBTENER EL "CODIGO MAQUINA" DE LOS DIRECCIONAMIENTOS INDIZADOS SIMPLES.

NOTA: Pueden seguir los ejemplos de Norma o Gastelu, cualquiera es lo mismo siempre y cuando tengan el contenido básico solicitado.

#### **Entregables:**

- 1.- programa código fuente y ejecutable (exe o jar)
- 2.-Reporte

Describir los algoritmos y/o fórmula utilizada para validar cada uno de los operandos posibles por cada modo de direccionamiento.

Anotar número de reporte, nombre, código, fecha de entrega, número de práctica tanto en el reporte como en código fuente.

3.- entregar por correo electrónico en un archivo comprimido (ZIP, RAR), con su nombre, código y número de práctica.

**NOTA:** El programa debe seguir validando las reglas previas de las prácticas anteriores, debes validar todos los errores (si no haces esto se te restaran puntos).

## Bibliografía

- 1. Para mas información sobre este tema consulte la bibliografía recomendada:
  - a. Analisis, diseño y Programación de Sistemas Norma Ramírez Hernández
  - b. System programming John Donovan
  - c. Microprocesadores avanzados de Intel Barry Brey
  - d. Reference Manual HC12