



BẢO GIÁ SỬA CHỮA

Số phiếu: N81401-WE-26-05-05-020

Chủ xe	: Tà Văn Dũng	Biển số	: 93H07905
Địa chỉ	: Tổ 3, Ấp Xa Lách, Xã Tân Quan, Tỉnh Đồng Nai	Mã kiểu xe	: VF 5
Điện thoại	: 0836303545 Email:tavandung1991bp@gmail.com	Số khung	: RLNV5JSE3SH797397
Người mang xe đến	: Tà Văn Dũng	Số Km	: 11.000
Điện thoại	: 0836303545	Ngày kích hoạt bảo hành	: 2025/10/06
Đơn vị bảo hiểm vật chất	:	Ngày hết hạn bảo hiểm	:
Thời gian khách hàng tới	: 2026/05/05 7:38 CH	Thời gian dự kiến giao xe	: 2026/05/05 7:38 CH
Thời gian dự kiến bắt đầu	: 2026/05/05 7:38 CH		
Yêu cầu khách hàng	: Bảo hiểm Bảo Long - A Tú		
Mục đích sử dụng	: Cá nhân		

NỘI DUNG CÔNG VIỆC									
STT	Mã công việc	Tên công việc	Đơn giá	GG	Thành tiền	Thuế	Ghi chú	Bán	HTTT
Sửa chữa chung									
1	55103004	Công nâng hạ PIN	2,500,000		2,500,000	8%		1	I
2	60106001	Thay động cơ điện	1,457,500		1,457,500	8%		1	I
3	60252201	Thay thế dây điện từ cụm ĐK ĐC đến PDU	1,750,000		1,750,000	8%		1	I
4	ALLLABORBP	Công lắp đèn pha T	300,000		300,000	8%		1	I
5	ALLLABORBP	Công lắp đèn pha P	300,000		300,000	8%		1	I
6	ALLLABORBP	Công thay dầu thắng	125,000		125,000	8%		1	I
7	ALLLABORBP	Công thay nước làm mát	125,000		125,000	8%		1	I
8	ALLLABORBP	Công thay hướng gió kết nước	300,000		300,000	8%		1	I
9	ALLLABORBP	Công thay phuộc trước	400,000		400,000	8%		1	I
10	ALLLABORBP	Công thay Rotuyn cân bằng trước P	500,000		500,000	8%		1	I
11	ALLLABORBP	Công thay túi khí ghế trước P	500,000		500,000	8%		1	I
12	ALLLABORBP	Công thay túi khí rèm P	500,000		500,000	8%		1	I
13	ALLLABORBP	Công thay dây đai an toàn trước T	500,000		500,000	8%		1	I
14	ALLLABORBP	Công thay tấm ốp trần	500,000		500,000	8%		1	I
15	ALLLABORBP	Công thay hộp điều khiển túi khí	500,000		500,000	8%		1	I
16	ALLLABORBP	Công thay cảm biến	400,000		400,000	8%		1	I
17	ALLLABORBP	Công thay càng A	300,000		300,000	8%		1	I
18	ALLLABORBP	Công thay dây thắng	300,000		300,000	8%		1	I
19	ALLLABORBP	Công thay cụm thước lái	500,000		500,000	8%		1	I
Tổng tiền:					11,757,500				
Sơn									
1	ALLLABORBP	Sơn nắp capo trong	700,000		700,000	8%		1	I
2	ALLLABORBP	Sơn xương vè trước P	300,000		300,000	8%		1	I
3	ALLLABORBP	Sơn xương đứng khóa capo	300,000		300,000	8%		1	I
4	ALLLABORBP	Sơn tấm ốp đen dưới kính	500,000		500,000	8%		1	I
5	ALLLABORBP	Sơn cản trước trên	900,000		900,000	8%		1	I
6	ALLLABORBP	Sơn nắp capo	1,000,000		1,000,000	8%		1	I
7	ALLLABORBP	Sơn bản lề capo	200,000		200,000	8%		1	I
8	ALLLABORBP	Sơn vè trước T	750,000		750,000	8%		1	I
9	ALLLABORBP	Sơn vè trước P	750,000		750,000	8%		1	I

10	ALLLABORBP	Sơn cửa trước T	1,200,000		1,200,000	8%		1	I
11	ALLLABORBP	Sơn nắp công sác	200,000		200,000	8%		1	I
12	ALLLABORBP	Sơn xương đèn pha P	500,000		500,000	8%		1	I
13	ALLLABORBP	Sơn đầu sắt xi P	500,000		500,000	8%		1	I
14	ALLLABORBP	Sơn xương đèn pha T	300,000		300,000	8%		1	I
15	ALLLABORBP	Sơn xương dọc kết nước P	300,000		300,000	8%		1	I
16	ALLLABORBP	Sơn khung xương vè trước P	300,000		300,000	8%		1	I
17	ALLLABORBP	Sơn bộ đỡ động cơ	500,000		500,000	8%		1	I
18	ALLLABORBP	Sơn ụ lồng vè trước P	300,000		300,000	8%		1	I
19	ALLLABORBP	Sơn sắt xi P	400,000		400,000	8%		1	I
20	ALLLABORBP	Sơn thanh ngang đỡ động cơ	400,000		400,000	8%		1	I
Tổng tiền:					10,300,000				
Gò									
1	ALLLABORBP	Sửa tấm ốp đen dưới kính	400,000		400,000	8%		1	I
2	ALLLABORBP	Sửa xương đứng khóa capo	200,000		200,000	8%		1	I
3	ALLLABORBP	Sửa vè trước T	500,000		500,000	8%		1	I
4	ALLLABORBP	Sửa cửa trước T	300,000		300,000	8%		1	I
5	ALLLABORBP	Sửa bát vè trước T	300,000		300,000	8%		1	I
6	ALLLABORBP	Sửa xương đèn pha P	800,000		800,000	8%		1	I
7	ALLLABORBP	Sửa miếng đầu sắt xi	500,000		500,000	8%		1	I
8	ALLLABORBP	Sửa xương đèn pha T	800,000		800,000	8%		1	I
9	ALLLABORBP	Sửa xương dọc kết nước P	600,000		600,000	8%		1	I
10	ALLLABORBP	Sửa mâm trước P	1,500,000		1,500,000	8%		1	I
11	ALLLABORBP	Sửa khung xương vè trước P	800,000		800,000	8%		1	I
12	ALLLABORBP	Sửa bộ đỡ động cơ	600,000		600,000	8%		1	I
13	ALLLABORBP	Sửa lồng vè trước P	200,000		200,000	8%		1	I
14	ALLLABORBP	Sửa ụ lồng vè trước P	600,000		600,000	8%		1	I
15	ALLLABORBP	Sửa sắt xi P	1,500,000		1,500,000	8%		1	I
16	ALLLABORBP	Công thay kính chắn gió bao gồm keo	800,000		800,000	8%		1	I
17	ALLLABORBP	Công thay capo	200,000		200,000	8%		1	I
18	ALLLABORBP	Công thay mặt galang	300,000		300,000	8%		1	I
19	ALLLABORBP	Công lắp cân trước trên	300,000		300,000	8%		1	I
20	ALLLABORBP	Công lắp vè trước	300,000		300,000	8%		1	I
21	ALLLABORBP	Công lắp ốp cua vè trước P	300,000		300,000	8%		1	I
22	ALLLABORBP	Công lắp nắp công sác	125,000		125,000	8%		1	I
23	ALLLABORBP	Công lắp bát cân trước P	125,000		125,000	8%		1	I
24	ALLLABORBP	Công lắp ốp máng xối chân kính chắn gió	300,000		300,000	8%		1	I
25	ALLLABORBP	Công thay chắn bùn trước	200,000		200,000	8%		1	I
26	ALLLABORBP	Công thay xương ngang cân trước	500,000		500,000	8%		1	I
27	ALLLABORBP	Công thay thanh ngang động cơ	300,000		300,000	8%		1	I
Tổng tiền:					13,350,000				
1	SCPINVF0505	Dịch vụ thay thế Cầu chì Pyro	8,535,000		8,535,000	8%		1	I
Tổng tiền:					8,535,000				

PHỤ TÙNG											
STT	Mã phụ tùng	Tên phụ tùng	SL	Đơn vị	Đơn giá	GG	Thành tiền	Thuế	Ghi chú	Bản	HTTT
1	BIN73140003AB	Dây đai an toàn trước phải	1,00	Chiếc	993,519		993,519	8%		1	I

2	BIN73111000AIBKB	Ghế trước phải	1,00	Chiếc	9,756,483		9,756,483	8%		1	I
3	CHS73040023AD	Ổng phanh trước phải	1,00	Chiếc	229,630		229,630	8%		1	I
4	EEP73070006AB	Cầm biển va chạm đầu xe	1,00	Chiếc	402,778		402,778	8%		1	I
5	BEX73250800AB	Kính chắn gió	1,00	Chiếc	1,937,964		1,937,964	8%		1	I
6	SVC73000011	Nắp capo	1,00	Cái	4,549,075		4,549,075	8%		1	I
7	BIW73130114AA	Bản lề capo T	1,00	Chiếc	123,637		123,637	8%		1	I
8	BIW73130115AA	Bản lề capo P	1,00	Chiếc	123,637		123,637	8%		1	I
9	BEX73010005AD	Cản trước phía trên	1,00	Chiếc	779,630		779,630	8%		1	I
10	BEX73010003AA	Bát cản trước P	1,00	Chiếc	102,779		102,779	8%		1	I
11	BEX73060201AA	Đèn pha trái	1,00	Chiếc	2,681,482		2,681,482	8%		1	I
12	BEX73250800AB	Kính chắn gió	1,00	Chiếc	1,937,964		1,937,964	8%		1	I
13	BEX73060202AA	Đèn pha phải	1,00	Chiếc	2,366,667		2,366,667	8%		1	I
14	BEX73040004AB	Chấn bunn trước P	1,00	Chiếc	423,149		423,149	8%		1	I
15	BEX73090101AB	Hướng gió kết nước	1,00	Chiếc	289,816		289,816	8%		1	I
16	CHS73010003AB	Phuộc trước P	1,00	Chiếc	1,573,149		1,573,149	8%		1	I
17	CHS73020002AE	Cụm thước lái (Dự trữ)	1,00	Chiếc	3,097,223		3,097,223	8%		1	I
18	SVC30000314	Dầu thắng	4,00	Liter	619,615		2,478,460	8%		1	I
19	FLU20050001	Chất làm mát	8,00	Chiếc	229,092		1,832,736	8%		1	I
20	BIN73150004AA	Túi khí rèm P	1,00	Chiếc	1,999,075		1,999,075	8%		1	I
21	STD90001099	Cụm vít vòng đệm hình lục giác kèm theo túi khí	1,00	Cái	5,910		5,910	10%		1	I
22	BIN73150003AA	Túi khí hông xe P	1,00	Chiếc	1,189,815		1,189,815	8%		1	I
23	EEP73070001AA	Hộp điều khiển túi khí	1,00	Chiếc	2,179,630		2,179,630	8%		1	I
24	STD20000148	Bu lông (Hộp điều khiển túi khí)	3,00	Chiếc	1,182		3,546	8%		1	I
25	BIN73140001AB	Dây đai an toàn trước T	1,00	Chiếc	993,519		993,519	8%		1	I
26	BIN73021003AE	Cụm ốp trần xe có dây điện	1,00	Chiếc	4,093,520		4,093,520	8%		1	I
27	SVC73000054	Cụm thanh giằng ngang đầu xe phía dưới	1,00	Cái	636,979		636,979	8%		1	I
28	BIW73120101AB	Nắp cổng sạc	1,00	Chiếc	208,334		208,334	8%		1	I
29	BEX73050101AD	Cụm tấm ốp máng hứng nước giữa capo và kính chắn gió	1,00	Chiếc	425,927		425,927	8%		1	I
30	SVC73000022	Tai xe P	1,00	Cái	1,093,520		1,093,520	8%		1	I
31	BIW73014280AA	Cụm hấp thụ lực phía trước	1,00	Chiếc	2,294,445		2,294,445	8%		1	I
32	BEX73020504AF	Ốp cửa vè trước P	1,00	Chiếc	339,815		339,815	8%		1	I
33	BEX73010019AA	Ốp crom bên P	1,00	Chiếc	125,000		125,000	8%		1	I
34	BEX73010016ABBKA	Mặt calang	1,00	Chiếc	1,008,334		1,008,334	8%		1	I
35	CHS73010012AB	Càng A bên P	1,00	Chiếc	1,237,038		1,237,038	8%		1	I
36	CHS20000011	Rotuyn cân bằng trước P	1,00	Chiếc	201,852		201,852	8%		1	I
Tổng tiền:							53,716,037				

Khách hàng thanh toán	:	0	Tổng chi phí trước GG	:	97,658,537
Bảo hiểm thanh toán	:	105,471,339	Tổng chi phí GG	:	0
Bảo hành thanh toán	:	0	Tổng chi phí sau GG	:	97,658,537
Nội bộ thanh toán	:	0	Thuế VAT	:	7,812,802
				Tổng chi phí sau VAT	: 105,471,339

- Khách hàng đồng ý cho xưởng dịch vụ thực hiện sửa chữa và chạy thử xe trên đường giao thông (nếu cần).

- Khách hàng đồng ý cho VinFast sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân phục vụ cho việc chăm sóc dịch vụ.

- Tư trang cá nhân, giấy tờ quan trọng, tài sản có giá trị như tiền, đồ trang sức, đồng hồ, kính... Khách hàng tự bảo quản.

KHÁCH HÀNG
(Đồng ý sửa chữa theo báo giá trên)

CỔ VẤN DỊCH VỤ

Nguyễn Trịnh Sơn
Điện thoại: 0847457968
Email: trinhson0810@gmail.com

Ghi chú:

- Báo giá này có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày phát hành. Các công việc phát sinh trong quá trình sửa chữa sẽ được thông báo sau.
- Các nội dung công việc cùng phụ tùng thay thế ở trên được bảo hành trong 12 tháng hoặc 20.000 km kể từ ngày giao xe tùy điều kiện nào đến trước.
- Hư hỏng do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của xưởng dịch vụ như sử dụng sai, hao mòn tự nhiên, hư hỏng các chi tiết liên quan, ... sẽ không được hưởng chế độ bảo hành.