
其余 Ra1.6



技术要求

1.未注尺寸按公差±0.05加工。

2.零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。