# 30mega thin film thermal characterization equipment list

Pengfei Li

2019-12-15

# 1 主要仪器列表

#### 1.1 Lockin Amplifier

主要用途是量取DUT device under test,的两端电压,在特定的频率之下。

## 1.2 Cryostat,又称真空低温腔体

主要用作sample的放置,和低温的测量,真空下convection heat transfer 可以将到最低。

#### 1.3 AC power supply

产生AC 电源,用于驱动 $3\omega$  structure.

### 1.4 其他电阻及小电子器件

包括精密电阻,滑动电阻,运算放大器。