

Resolução de Problemas

Bônus - Resina Rende



BÔNUS INCLUÍDO

Resolução de Problemas

Resina Rende · incluído sem custo extra

Quase todas as iniciantes passam pelos mesmos três problemas. Nenhum deles significa que não tens jeito — só precisas de saber a causa.

Bolhas de ar

Causa mais comum: misturar depressa demais ou verter de uma altura grande.

Solução: mistura devagar durante 3 minutos completos, verte em fio fino e passa o maçarico de leve e rápido sobre a superfície.

Peça pegajosa depois de curada

Causa mais comum: proporção errada entre a parte A e a parte B.

Solução: usa sempre um copo medidor com marcações claras e confere duas vezes antes de misturar. Não há forma de corrigir uma peça já pegajosa — é preciso refazer.

Resina turva ou leitosa

Causa mais comum: temperatura baixa na sala, ou mistura incompleta.

Solução: trabalha em ambiente com pelo menos 20°C e mistura até não veres nenhuma risca ou zona diferente na cor.

Tabela rápida de diagnóstico

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Bolhas pequenas espalhadas	Mistura rápida demais	Misturar mais devagar na próxima vez
Uma bolha grande no centro	Ar preso ao verter	Verter mais devagar, em fio fino
Superfície pegajosa	Proporção errada	Refazer com medição cuidadosa
Cor turva ou opaca	Sala fria ou mistura incompleta	Aquecer a sala, misturar mais tempo
Amarelecimento com o tempo	Exposição direta ao sol	Usar resina com proteção UV, evitar sol direto

Quando desistir de uma peça (e quando não)

Nem tudo se salva

Uma peça pegajosa raramente se recupera. Mas uma peça com uma bolha pequena na borda pode ser lixada e disfarçada — não deites fora sem tentar primeiro.

Todas as artesãs com experiência já estragaram dezenas de peças antes de dominar a técnica. Faz parte do processo, não é sinal de que não consegue.