

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題						科別	鑄造科	座號		電腦卡作答
科目	機械材料	命題教師	巫韋侖	審題教師	張俊仁	年級	三	姓名		是

一、 選擇題(每題 4 分共 120 分)

- ()磁性完全喪失之溫度稱為(A)變態點 (B)熔點 (C)居里點 (D)虎克點
- ()下列何者非金屬材料的物理性質(A)比重 (B)硬度 (C)導電度 (D)磁性
- ()鐵的比重為(A)7.85 (B)13.2 (C)5.8 (D)3.0
- ()金屬都是熱的良導體，以____之導熱度最大。(A)銅 (B)鐵 (C)銀 (D)鉛
- ()下列四種金屬，何者的比重最大？(A)鐵 (B)鉛 (C)銅 (D)鋅
- ()下列何種金屬，其導電與導熱性僅次於銀及銅？(A)鎂 (B)鋁 (C)鉻 (D)鎳
- ()材料的伸長率和斷面縮率是表示何種機械性質(A)展性 (B)韌性 (C)彈性 (D)延性
- ()金屬材料因具有下列何種機械性質，故可加工成各種形狀(A)韌性 (B)塑性 (C)彈性 (D)磁性
- ()材料受外力作用而變形，當外力除去後不能回復到原來的形狀，這種材料稱為具有(A)惰性(B)韌性 (C)塑性 (D)彈性
- ()可使金屬錘成薄片的性質是(A)展性 (B)延性 (C)剛性 (D)脆性
- ()拉伸試驗所得到的曲線圖形稱為(A)金相圖 (B)平衡圖 (C)變態圖 (D)荷重－伸長圖
- ()勃氏硬度試驗法簡稱(A)HB (B)HR (C)HV (D)HS
- ()疲勞試驗機通常採用迴轉樑法，可以求得該材料的 S-N 曲線，其 S，N 是指(A)應力，應變 (B)伸長，荷重 (C)溫度，長度 (D)應力，迴轉次數
- ()火花試驗最常檢驗下列何種材料(A)鋁 (B)鋼 (C)銅 (D)鉛
- ()金屬材料之外力除去後，不產生永久變形之最大應力限界稱為(A)彈性限 (B)降伏強度 (C)抗拉強度 (D)極限強度
- ()材料的衝擊值是表示該材料之(A)剛性 (B)硬度 (C)韌性 (D)強度
- ()在覆變應力下材料永久不會被破壞的應力中最大的程度，稱為該材料之(A)疲勞限 (B)降伏點 (C)變態點 (D)破壞點
- ()HB 是表示金屬之(A)強度值 (B)硬度值 (C)衝擊值 (D)扭力值
- ()下列那一種是金屬材料之非破壞性檢查法？(A)拉伸試驗 (B)硬度試驗 (C)衝擊試驗 (D)磁化探傷法
- ()下列何者，可經由拉伸試驗測得(A)硬度 (B)潛變限 (C)疲勞限 (D)比例限
- ()冶煉生鐵的高爐需加入鐵礦石、燃料、熔劑及下列何種氣體(A)冷空氣 (B)熱空氣 (C)氧氣 (D)氮氣
- ()冶煉生鐵時，須加入下列何種原料與鐵礦石中的雜質起化學反應，結合成爐渣而與 Fe 分離(A)焦炭 (B)熱空氣 (C)赤鐵礦 (D)石灰石
- ()純鐵是指含碳量低於幾%以下的 Fe-C 合金？(A)0.02 (B)0.2 (C)2.0 (D)0.8
- ()有一含碳量是 0.2%的碳鋼，請問是屬於(A)低碳鋼 (B)中碳鋼 (C)高碳鋼 (D)鑄鋼
- ()依組織區分，共析鋼的含碳量是(A)0.02% (B)0.77% (C)2.0% (D)4.3%
- ()現代化的煉鋼廠大都採用何種鑄造法？(A)砂模鑄造法 (B)壓鑄法 (C)連續鑄造法 (D)精密鑄造法
- ()煉鋼的主要原料是(A)鐵礦石 (B)生鐵 (C)鑄鐵 (D)廢鋼
- ()合金鋼的煉製宜採用(A)熱風爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)鼓風爐
- ()純鐵的 A_2 磁性變態點溫度是(A)770°C (B)912°C (C)1400°C (D)1538°C
- ()馬口鐵是指鍍(A)錫 (B)鎳 (C)鋅 (D)鉻 之鐵皮