





or and it

0471/580.708 PEB - Contrôle Electrique
www.cerngreen.be

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 2991

| Rapport d'inspection - Installation électrique domes  | stique BT / T      | RT existar      | nto  |  |
|---|--------------------|-----------------|--|--|
| in de lapport   | Judao Bi / I       | DICKISTAI       | ite  |  |
| Concerne Controle dans lo codro d'une vente   |                    |                 |  |  |
| LVDQ dinanitation - I maicon - annowhere - I -  |                    |                 |  |  |
| Demandeur Color Color Colors Selfinos   |                    |                 |  |  |
| Personne sur place :  | 111                |                 | *************                                      |  |
| Personne sur place :  | 4                  | C- 0            | 2111   |  |
| Date de visite: 2 Y/11/1/ Date d'émission : 2 Y/11/1/ Date  | - 1700             | 1 de la         | 7106   |  |
| Date de visite:   | s client :         | .c              |  |  |
| Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11  | ′1 bis 🛭 278       |                 |  |  |
| Description de l'installation visitée :   |                    |                 |  |  |
| Tension d'utilisation Q Protection générale du branc  | -                  |                 |  |  |
| □3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V Nombre de tableaux :  |                    | Α               | 0  |  |
| Contrôles par examen visuel, tests et mesures :   | nombre de circ     | cuits terminau  | IX:  |  |
| Description   |                    |                 | 1  |  |
| Description   | En ordre           | Pas en          | n.a. ou  |  |
| Correspondances des schémas à l'installation  |                    | ordre           | dérog.   |  |
| Etat du matérial électrique installation  |                    | X               |  |  |
| Etat du matériel électrique installé  |                    | X               |  |  |
| Mesures de protection contre les contacts directs   |                    | N               |  |  |
| Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des   |                    | 7               |  |  |
| dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test  |                    | ,               |  |  |
| Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé   |                    | 9               |  |  |
| Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels  |                    | X               |  |  |
| Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la  |                    |                 |  |  |
| continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils  |                    | 7               |  |  |
| Matériel électrique fixe ou à poste fixe  |                    | X               |  |  |
| Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle  |                    |                 | X  |  |
| Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations   |                    | 2               |  |  |
| Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :  | 166                | 1               |  |  |
| Resistance de dispersion de la prise de terre   |                    | X               | -  |  |
| identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement indi  | ividuel de l'agent | SOCOTEC B       | FI GILIM achi                                      |  |
| Manquements / Notes :   |                    | 00001201        | LLOIOW aspi.                                       |  |
|   |                    |                 |  |  |
| Voir Annexe   |                    |                 |  |  |
| MARKERE   |                    |                 |  |  |
|   |                    | *********       |  |  |
|   |                    |                 |  |  |
|   |                    |                 | ******   |  |
|   |                    |                 |  |  |
|   |                    |                 | ******   |  |
| Conclusion:   |                    |                 | ******   |  |
|   |                    |                 |  |  |
| L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochai dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.                | n contrôle pério   | dique est à e   | ffectuer 🙎   |  |
| L'installation électrique n'est pas conforme aux prossriptions du D.O. L.T. L.  |                    | N P STREET      | P/S  |  |
| L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une exécuter par le même organisme après mise en conformité pa au terme de 1 | visite compléme    | entaire est à   | Ö  |  |
| vente.  | ช mois apres รเด   | gnature de l'a  | cte de 📗 👸   |  |
| Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exa   | man aamenlii       |                 | ,   <u>F</u> E                                     |  |
| par le même organisme en vue de complèter le dossier.   | men complemen      | ntaire est a ex | cecuter   P  |  |
| Nom et visa de l'inspecteur :  Nom et visa du demandeur pour réception :  |                    |                 |  |  |
| Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL, / Nom et vis   | a du demandeur p   | our réception : | ### RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215  te de cuter  écuter |  |
|   | zi.                |                 | )/0.   |  |
| CUFFARO   | 50                 |                 | 215  |  |
|   |                    |                 | 1 1  |  |
| socotec Domenico  |                    |                 | %  |  |
|   |                    |                 | 1 1  |  |





0471/580.708

SOCOTEC BELGIUM ASBL

PEB - Contrôle Electrique www.certigreen be

| www.certigreen.be  |
|--|
| ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 0097 23 MM24/64  |
| La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.  Absence de réseau général de terre. D'Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.  Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.  |
| Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : PHK Touch.  |
| Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :  |
| La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :   |
| Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :   |
| Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.  Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).  Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.  Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :  |
| $\square$ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :   |
| La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Confide Saus Confide Confide Saus Conf |
| ☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :   |
| Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants :   |
| HAbrance de plan électrique de l'installation RAPISOCOTECAMOS Sole le à l'estallation ren dons Sa Tatalité ains Pers le coffriet d'entre pur et la material  |
| Locand house down So Totalite ains   |
| Que le coffret étatif que et le motes el monex   |
|  |

e BT01(fr)/0609-V1