

## Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



38380

Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe-Sur-M

**2: 04 388 12 94** 

**3: 0475/23 87 30** 

38380	T.V.A. BE 0406.671.312	cibic@skvnet.be	CONFIDENTIEL	The second secon	AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O
	d'inspection - Insta	Illation électrique domest	ique BT /	TBT exis	tante
Rapport	22/15/1/2/2	7			
lo de rapport :	23/150401/2	- Augusta			
Concerne :	contrôle dans le cadre d'une	vente contrôle périodique ement cutres :			
vne d'habitation	on 🔀 maison 🗆 apparte	ement autres:	150	Ser	ANC
ype a nabrear	CATIGAREN,	free de la Very		411	
emandeur . L	lace :	code EAN de l'installation	1 :	A	***************************************
ersonne sur p	lace	Pa Touve 278	4000	. Land	·6
dresse de la v	isite:	Ca Take 278	see client :	Ne	
	All Date d'émis	sion : 01/04/1000 Referen	ces chenc.		
Referentiel proce	edule CID asbi	276 bis et dérogations 27			
Description de	l'installation visitée :	Protection générale du branche	ment · 9	040-	LOOA
Tansian d'utilisa		Protection générale du branche Nombre de tableaux : r	nombre de cir	cuits termin	aux : 5
Santrâles par	evamen visuel, tests et n	nesures :	ervo Alb 714		to be any of the con-
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :			En ordre	Pas en	n.a. ou
49555 (3)	Description	on		ordre	dérog.
	. / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	on.		×	300 1000 2000
Correspondance	Correspondances des schémas à l'installation				
Etat du matérie	l électrique installé	lirects	o moros alla	X	a training of the
	tection contre les contacts o				onerole.
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement				1	
dispositifs à courant différentiel residuel par leur propret d'incurrentiel d'inférentiel d'incurrentiel d'incu			2723	4	7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Note : différentiel di piombe d'hon piombet de différentiels  Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels secondaires et de la				X	-
de			A STATE OF THE SAME	/	of the specifical
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils					
/ · I /Itwi-rup five ou a poste fixe			X		- V
t t t t t t t t t t t t t t t t t t t			X		1
the state of the s			OX	1	
			6	X	La resident in the
Identification Manquements	des appareils de mesure	reprise dans le dossier équipem	ent individue	de l'agent	CIB
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			*********		*******************
	AND.	e.X.e.			
				***************	
***************************************				******************	**********
***************************************	***************************************			******************	
		oronana and and and and and and and and and			
Conclusion :				,	affectu
L'installation	n électrique est conforme au prescrit par la réglementatio	ux prescri <del>ption</del> s du R.G.I.E. Le prod n en vigueur.	chain controle	periodique	est <del>a enecto</del>
		rme aux prescriptions du R.G.I.E. Unformité au terme de 18 mois	Jne visite con après signatu	plémentair re de l'acte	e est à exécu de vente
par le meme e		Washing de conclucion. Un	evamen com	olémentaire	est à exécut
Les résultat par le mên	s du contrôle ne permetten ne organisme en <del>vue</del> de con				
	Washard Co.	Nom et visa du demand	eur pour récep	tion:	
Nom et visa de Pour CIB,	CUFF	ARO			

Page 1/1

Ce rapport comporte un verso et ......annexe(s)

RAP/CIB-E273/0311-Rev.07



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél : 04 234 17 00 Fax : 0.

Tél: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80

Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg – 1800 Vilvoorde Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

В

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

C 1 B 1.V.A. BE 0406.671.312
ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION
Rapport N: 23/150404/02
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.  Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.  Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.  Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux
endroits suivants: Cur Silve
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants:
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants:
$\square$ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.  Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).  Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.  Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants:
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants:
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants:
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants:
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: oflonge bronon  Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: oflonge bronon  Le type de l'installation.  Le de l'installation.  Le type de l'installati



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l. - Belgische Industriële Controle v.z.w.

Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail - Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

Vilvoorde Liège Hainaut

: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde : 61/63 – Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

T.V.A./ B.T.W. BE 0406.671.312

IBAN ING : BE37 3400 2981 6828 - BIC ING : BBRUBEBB

Tel: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80 Tel: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80 Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

info@cib-bic.net

IBAN BNP : BE25 2400 3255 1382 - BIC BNP : GEBABEBB

BIJLAGE(N) AAN VERSLAG Nr / ANNEXE(S) AU RAPPORT N°: 23, Muc de la Toune, 278 - Cequi Rez de dissusse