

## Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé



37109

Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

: 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

Tél: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80

0.200	T.V.A. BE 0406.671.312	cibic@skynet.be	CONFIDENTIEL		
Rapport	d'inspection - Inst	allation électrique domes	tique BT /	TBT exi	stante
	23/14/12/15/0				
Concerne : Concerne	ontrôle dans le cadre d'une	e vente			20 1
Demandeur :	URII GREEN,	Your de la Verge	e, It	0-5	KH. W.6
Dersonne sur ni	ace . The HUON	code EAN de l'installation	n :	$\nu c$	
Adresse de la vi	site: Here KO	becpierre, 4.	9110	Spx	1/2001
Date de visite :	AS / Date d'émis	sion: 15/12/2014 Référer	ices client :	Na	
Référentiel procé	dure CIB-asbl : PRO-INS	276 bis et dérogations 2	271 bis 🚨 2	78	
Description de l	'installation visitée :	in at all the above that the ability	/		100000
Tension d'utilisati □3N400 V □3x23	on : ፟፟፟፟፟፟ 30V □2x230V 📈 1N400V	Protection générale du branche Nombre de tableaux :	ment : one cir	A cuits termin	aux : 9
Contrôles par ex	xamen visuel, tests et m	esures :			
Description			En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation				X	
Etat du matériel électrique installé			X		
Mesures de protection contre les contacts directs			rus I no les eus	X	
Mesures de prote	ction contre les contacts in	directs et fonctionnement des			Storing
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test					
Note : différentiel 🗆 plombé 🔲 non plombable 🗀 à nouveau plombé  Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels					
Continuité des co	nnexions équipotentielles (	principales, secondaires et de la	1		
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils				Y	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe					
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle					X
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations					
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :Ω.Υ ΜΩ Résistance de dispersion de la prise de terre :Ω					-s-older-
		/-		4	
		reprise dans le dossier équipeme	ent individuel	de l'agent C	IB
Manquements /	Notes :				
Voi	R ANN EX	<u> </u>			
			********	*************	******************
***************************************	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			******************		
Conclusion:					
☐ L'installation él dans le délai pres	ectrique est conforme aux crit par la réglementation	prescriptions du R.G.I.E. Le proch en vigueur.	ain contrôle p	ériodique e	st a effectuer
L'installation él par le même orga	ectrique n'est pas conform unisme après mise en confo	e aux prescriptions du R.G.I.E. Un ormité au terme de 18 mois ap	e visite comp orès signature	lémentaire de l'acte de	est à exécute e vente
☐ Les résultats du		as d'émettre de conclusion. Un ex			
Nom et visa de l'ins	pecteur	Nom et visa du demandeu	r pour réceptio	n:	

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Tél : 02 245 46 95 Fax

Tél: 02 245 46 95 Fax: 02 215 12 78

Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse Liège

Tél: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 23/14/12/17/03
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.  Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.  Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants:
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants: collection
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants: concert à la le le mines
$\square$ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
<ul> <li>□ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.</li> <li>□ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).</li> <li>□ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.</li> <li>□ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants:</li> </ul>
$\square$ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants:
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants: Cable & No (CHUR + GRANGE) + COffie 6
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants:
$\square$ Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants :
A Absence de plan électrique de l'installation  A Absence de bague et Tolésences and fruis bles d'un des coffets A priva de courants loccuartes sur plientes à Man voise lautius (+ 15 cm der Sol).  A Recon et tour nement et rafi acetion du smolen
partone d'to miner le Ton monts et about 550 exts
de certains cincuits