

SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

## Nr 2590

Rap	port d'inspection - Insta	llation électrique domestiq	ue BT / TI	BT existan	ite
N° de rapport :	24/15082410	3	0.00		100110
Concerne : Co	ontrole dans le cadre d'une ven	te contrôle périodique	f allest		
vpe d'habitation	maison . annartement	autres ·		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Marie Constant
Demandeur:	elt. 6heel	Rue de Pierre	ende,	0 - 1	book
Personne sur pla	ice:	code FAN de l'installation	11/1		
Adresse de la vis	site: Kine Fill	lux, 100 4000.	la con	e	
Date de visite : <	Y/02/13 Date d'émission	2.4.6. E. T Références cl	ient:	NO	
Référentiel régler	mentaire : RGIE art.  271	276 bis et dérogations 271 b	is 🗆 278	L'A.M. DU 06	SELON
Référentiel procé	dure SOCOTEC BELGIUM asl	ol : CHECK-LIST-INS-E-11			
	'installation visitée :	ou de visite dat être canserve dan	le conformité	oces-verbal o	eq au
Tension d'utilisati					part0 >
Contrôles par ex	30V ∞2x230V □ 1N400V xamen visuel, tests et mesure	Nombre de tableaux : no	mbre de circ	cuits terminau	x: 1
Controles par ex	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAMED I	ent a "la direction" Energia de Ine	metsibémini	<u>éuniciuminos</u>	enis
o mis anapovojani	Description		En ordre	Pas en	n.a. ou
Correspondence	al nember ab ma na mu	THE SHARE SHEET AND THE STATE OF THE STATE O	liziv allavi	ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation le la			siteo eb a	X	MEG
Mesures de protection contre les contacts directs			THE BE BE	site on Xorin	V 95
Mesures de protection contre les contacts directs  Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des				X	177-023
dispositifs à cours	ant différentiel résiduel par leu	cts et fonctionnement des	eine eun tud		on a units
Note : différentiel	□ plombé □ non plombable	D à nouveau plombé		N	ALL STREET
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels			CHARLES	NO VIGITAL	иночи
	nnexions équipotentielles princ			4	
continuité du con	ducteur de protection jusqu'aux	appareils a xusyst xus insmem	mi maunita	on Ketamus an	201
Matériel électrique fixe ou à poste fixe au les plants la poste le plant le plant			s sa forms	uos Vuo nési	inter
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle le me mogasse en personne			a seivonus	pecteur est	d
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations			/X made	ob silidaano	rq e syl
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : P.A mo Mo RA			Castasanen 1	ob saulsnp	8 6.1
Resistance de dis	spersion de la prise de terre 📶	VAL. And Occas pahle		/ lostgon	danb
identification de	s appareils de mesure : repris	se dans le dossier équipement individ	uel de l'agent	SOCOTEC B	ELGIUM asbl
Manquements / I	Notes: 21 // 2 // 2// aman al si	ssède, conformément aux culteres o	og Idea WUI	otec seto	503
/	en un exacta l'arte, al melte				
VOIR	ANNEXE				
		*************************************	matuo assais	MID (HADELIN)	
******************					
Canalysian					
Conclusion:	loctrique est conforme europe	anintiana da DOLE I			
dans le délai n	prescrit par la réglementation et	scriptions du R.G.I.E. Le prochain d	contrôle péric	odique est à e	effectuer
L'installation é	lectrique n'est pas conforme au	ux prescriptions du R.G.I.E. Une vis	ita complém	enteire est à	3
exécuter par le	e même organisme après mise	en conformité au terme de 18 n	nois anrès si	anature de l'a	cte de
vente.		A da torrio do 10 il	olo apros si	g.iatare de la	olo de
<ul> <li>Les résultats d</li> </ul>	lu contrôle ne permettent pas o	l'émettre de conclusion. Un exame	n compléme	ntaire est a e	xécuter
par le même o	rganisme en vue de compléter	le dossier.			
Nom et visa de l'insp	pecteur:	Nom et visa d	u demandeur	pour réception	:
Pour SOCOTEC BE					1
	CUFFARO		/		
uf	Domenico		11	· core	1
	OCOTEC DOMENICO	P	Men	No S	- 3
/	U		1		

RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215 - V8

1/2



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 138723/150824/65
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.  Absence de réseau général de terre. L'Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.  Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.  Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants:
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Colfres
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.
Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).
Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.
☐ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux emdroits suivants :
Histollation électrique à tecandi- tionner dans sa totalite ainti que coffret electret une prose parte du maliniel à poste fixe.



