

## Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail



CIB 37123

Tél: 02 245 46 95 Fax: 02 215 12 78 Vilvoorde: 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88 Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières Tél: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80 Liège : 61/63 – Rue Grand-Vinâve – 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

CONFIDENTIEL

Installation électrique domestique RT / TRT existante

Rapport d'inspection - Insta	llation electrique domest	ique bi /	IDI CAI	starre.
N° de rapport : 23/14/1222/0	2			
Concerne : S contrôle dans le cadre d'une	vente			
Type d'habitation ☐ maison ☐ apparte	ment d'autres	- 17	Sere	
Demandeur: Celt Ceeen	Table de Vient Intion		451	1
Personne sur place :	code EAN de l'installation	/		
Type d'habitation	Coles, 15 f - 1001	Show		
Date de visite · 22/12/1/ Date d'émiss	ion: 26/16/16 Reference	ces client :		r
Référentiel réglementaire : RGIE art.   271 Référentiel procédure CIB-asbl : PRO-INS-	276 bis et derogations	71 bis 4 27	/8	
Description de l'installation visitée :	Married Harry or the file of	9		
Tension d'utilisation ; □3N400 V □3x230V □2x230V 1N400V	Protection générale du branchen Nombre de tableaux : 2 n	nent : ombre de cir	Cuits termin	aux : 7
Contrôles par examen visuel, tests et m	esures :	print with I had	1000 50	
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou
			ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation			X	
Ftat du matériel électrique installé			X	1
Masures de protection contre les contacts directs		1	1	
Masuras de protection contre les contacts in	directs et fonctionnement des			91051010
dispositife à courant différentiel résiduel par leur propre pouton de lest		2007 1100	X	N. P. A. San et al. (2000)
Note: différentiel 🗆 plombé 🚨 non plombable 🗀 a nouveau plombe			2	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels			7	Total III and a little of
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		The state of the s	X	F0 /51 V14
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils			4	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe  Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle				X
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations			7	
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : $\Omega$ $M\Omega$		a Canada	2	and the second
Résistance de dispersion de la prise de terre :			2	
Resistance de dispersion de la prise de terre	renvise dans la dessier équipeme	nt individuel	de l'agent (	CIB
Identification des appareils de mesure Manquements / Notes :	reprise dans le dossier equiperne	ne marviade:	ac ragone s	
1/01 R ANNE	EZ	********************	*****************	
The state of the s	***************************************		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
www.common.common.common.common.com				************************
		********		
***************************************				******
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***************		*******
WATER THE	MANAGARA MA			
Conclusion:				
L'installation électrique est conforme aux dans le délai prescrit par la réglementation	prescriptions du R.G.I.E. Le proch en vi <del>gue</del> ur.	ain contrôle	p <del>ériodiqu</del> e (	est à effectuer
L'installation électrique n'est pas conform par le même organisme après mise en conf	ne aux prescriptions du R.G.I.E. Un ormité 🍂 au terme de 18 mois ap	e visite com orès signatur	plémentaire e de l'acte d	est à exécute le vente
☐ Les résultats du contrôle ne permettent p	as d'émettre de conclusion. Un ex			
par le même organisme en vue de comp	léter le dossier.			
Nom et visa de l'inspecteur: Pour CIB, CUFFARO Demenico	Nom et visa du demandeu	ır pour récepti	on:	



Contrôle Industriel Belge a.s.b.l.

Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Vilvoorde : 277 Mechelsesteenweg - 1800 Vilvoorde

Tél : 02 245 46 95 Fax

Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

: 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Tél: 02 245 46 95 Fax: 02 215 12 78 Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

Tél: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80

T.V.A. BE 0406.671.312

cibic@skynet.be

Rapport N: 23/14/122/2
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé.  Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz.  Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.  Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux
endroits suivants: TARTOUT
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants:
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants:
□ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max.  Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981).  Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain.  Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de
manière efficace aux endroits suivants:  Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants:
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants:
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants:
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : un fan fortes.
& Absence de Sechianen de Terre & Absence
de hogue de Tolinere ant fles ble dans les collets & justallation à reconditionne,
dans de Totalité dans les régles de l'est
fin Vant le RGIE.

## C.I.B. - B.I.C.

Contrôle Industriel Belge a.s.b.l. - Belgische Industriële Controle v.z.w.

Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail - Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

Vilvoorde Liège Hainaut

61/63 – Rue Grand-Vinåve - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières

Tel: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80 Tel: 04 234 17 00 Fax: 04 234 17 80 Tél: 065 34 76 50 Fax: 065 36 15 88

T.V.A./ B.T.W. BE 0406.671.312

IBAN ING: BE37 3400 2981 6828 - BIC ING: BBRUBEBB

info@cib-bic.net IBAN BNP : BE25 2400 3255 1382 - BIC BNP : GEBABEBB

RAP/CIB-AC-01/0513-Rev.01

BIJLAGE(N) AAN VERSLAG Nr / ANNEXE(S) AU RAPPORT Nº: 23/14/12 22/02 école, 137 Poulseux R.d. A. 3FU-25A 4/FU - 11 A 2 Fle - 16 A 2 x 2 30/20A reetage CALLE