بنام خدا

قبل از هر چیز به پینهای مورد نیاز در پروگرامر میپردازیم:

رایج ترین نوع پروگرامر در بازار با قیمت ارزانتر ST-LINK V2 نام دارد که البته از گونه تقلبی بشمار میرود!که غیر طبیعی هم نیست ولی برای کار در هر شرایطی مناسب است.دلیل محبوبیت این نوع شاید بخاطر ابعاد کوچک آنست.


برای بروزرسانی نرم افزاری" ماژول پوندرا" فقط به <mark>سه پین</mark> از پروگرارمر نیاز دارید ودر اینکه از چه نوع پروگرامری استفاده میکنید اصلا مهم نیست.

PINOUT ST-LINK V2 MCU APM32 STM8/STM32




طبق عكس فقط سه پين سمت راست مورد نياز است.


- SWCLK ❖
- SWDIO ❖
 - GND ❖



با همین ترتیب جامپرها را از پروگرامر به ماژول متصل کنید.از کانال گیت هاب یا وب سایت اصلی- نرم افزار


STM32CubeProgrammerدانلود کنید. برنامه را نصب کنید .بعد از نصب برنامه را اجرا کنید.در بالای صفحه گوشه سمت چپ دکمه سبز رنگ <mark>Connect</mark>را فشار دهید در صورتی که اتصالات صحیح باشد پیغام با متن آبی در کنسول نمایش داده میشود که نمایانگر اتصال صحیح و برقراری ارتباط با میکروکنترلر است.






بعد از این مرحله -ابتدا گزینه دوم از سمت چپ که با <mark>فلش سبز رنک</mark> نشان داده شده را انتخاب کنید سپس روی مسیر فایل هگزی که از کانال گیت هاب دانلود کرده اید کلیک کنید و فایل ر انتخاب کنید و در نهایت کلید Start Progrmmingرا فشار دهید.

اگر مراحل را بدرستی انجام داده باشید پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.





تذكر:

اگر سیمهای اتصال ماژول به پروگرامر را متصل کرده اید و توسط نرم افزار اتصال صحیح شناسایی نشد -اتصالات

- SWCLK ❖
- SWDIO *

از روی برد یا از روی پروگرامر جابجا کنید. یعنی SWDIO بجای SWDIO یا بالعکس.

موفق باشيد