
16片产品晶圆可行排程
全部占用结束 938
产品回片 920
LP1
LP2
LP3
LP4
ATR机械手
对准器 AL
上装载锁槽1
上装载锁槽2
VTR机械手
旋转腔 CH2
旋转腔 CH3
下装载锁槽1
下装载锁槽2
4×1 | P1[1:4]
4×1 | P1[9:12]
4×1 | P1[5:8]
4×1 | P1[13:16]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
时间 / s
ATR取片
ATR放片
带片移动
承片等待
AL对准
LL抽气
LL真空等待
LL放气
LL大气等待
VTR取放
腔室加工
腔内等待
腔室旋转
空载移动/复位