
1片2×2，H=2，8片辅助片；固定结构第二阶段排程
产品完工303 s
占用结束796 s
产品借还
产品LP1_W1：同一PW对连续两次加工
CH2周期
2×2
2×2
清洁（四片辅助片）
D2、D3归还后再次用于清洁；借用9次，实际使用7片，同时借用峰值5片
辅助片借用区间
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
时间 / s