
24片晶圆 | H=3 | 纯2×2；允许等待
Cmax = 2220 s
ATR机械手
对准器 AL
上装载锁槽1
上装载锁槽2
VTR机械手
旋转腔 CH2
旋转腔 CH3
下装载锁槽1
下装载锁槽2
0
555
1110
1665
2220
时间 / s
Cmax 2220 s | WPH 38.92 | 图示时域 2220 s
ATR抓取
ATR带片搬运
ATR放片/AL校准
AL换片
LL抽气
LL真空等待
LL放气
LL大气等待
VTR/LL装片
VTR带片/桥接搬运
VTR卸片
腔室加工/辅助片支撑
清洁处理（500 s）
腔室交换/旋转
LL压力复位
机器人空载移位
清洁准备/卸片