
8片晶圆 | H=3 | 纯4×1
Cmax = 610 s
ATR机械手
对准器 AL
上装载锁槽1
上装载锁槽2
VTR机械手
旋转腔 CH2
旋转腔 CH3
下装载锁槽1
下装载锁槽2
0
152
305
458
610
时间 / s
Cmax 610 s | WPH 47.21 | 图示时域 610 s
ATR抓取
ATR带片搬运
ATR放片/AL校准
AL换片
LL抽气
LL真空等待
LL放气
LL大气等待
VTR/LL装片
VTR卸片
腔室加工/辅助片支撑
腔室等待
LL压力复位
机器人空载移位