
真空域
CH1
CH2
VTR
LL (U=上/L=下)
U1
U2
L1
L2
放片
大气域
AL
ATR
ATR轨道
取片
LP1
LP2
LP3
LP4
P
辅助晶圆存储
D
产品进
辅助进
产品回
辅助回
随行：辅助片留在ATR，产品对准后共同入LL