
真空域
CH2
四工位
辅助晶圆存储
D
D
VTR
CH3
四工位
LL
LLupper1
LLupper2
LLlower3
LLlower4
大气域：产品晶圆源
AL
对准器
放片
取片
ATR
大气机械手轨道
LP
LP1
LP2
LP3
LP4
P
P
P
P
产品晶圆进片
产品晶圆回片
辅助晶圆进片
辅助晶圆回片