

1
D D
P1 P1
放入辅助PW对D
腔室旋转
装入P1
2
D D
P1 P1
工艺处理
D + P1
P1第1次
3
P1 P1
P2 P2
腔室旋转+链式换片
P1 + P2
4
P1 P1
P2 P2
工艺处理
P1第2次 / P2第1次
5
P2 P2
P3 P3
腔室旋转+链式换片
P2 + P3
6
P2 P2
P3 P3
工艺处理
P2第2次 / P3第1次
7
P3 P3
D D
腔室旋转+链式换片
P3 + D
8
P3 P3
D D
工艺处理
P3第2次
9
全部取出
腔室空闲