
1
D D
P1 P1
放入辅助PW对D
腔室自转
装入P1
2
D D
P1 P1
腔室加工/自转
D + P1
P1第1次
3
P1 P1
P2 P2
腔室自转+链式滑动
P1 + P2
4
P1 P1
P2 P2
腔室加工
P1第2次 / P2第1次
5
P2 P2
P3 P3
腔室自转+链式滑动
P2 + P3
6
P2 P2
P3 P3
腔室加工
P2第2次 / P3第1次
7
P3 P3
D D
腔室自转+链式滑动
P3 + D
8
P3 P3
D D
腔室加工
P3第2次
9
全部取出
腔室空闲