非線性控制期末考試題

考試時間 2022.01.11 (星期二), AM 10:10-12:10, Closed-book test

- 1. (10%)適應性控制可區分為三大類: (A)自動調整型(auto-tuning)控制器, (B)增益排程型 (gain-scheduling)控制器, (C)適應型(adaptation)控制器。歸納整理這三種類型的適應性控制,討論它們各自適用的時機及優缺點。
- 2. (10%)最高等級的適應性控制有二種:(1)自我調整適應性控制(Self-tuning Adaptive Control), (2)參考模式適應性控制(Model-Reference Adaptive Control),比較這二種適應性控制的運作原理及組成架構。
- 3. (10%)考慮n階的非線性系統

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \qquad y = h(x) \tag{1}$$

- (a) (5%)如果系統的相對階數(relative degree)為 2, 求函數 $f \cdot g \cdot h$, 所要滿足的條件。
- (b) (5%)在相對階數為 2 的情形下,設計控制律u,使得輸入u與輸出y之間為線性關係, 並且極點落在-1與-2。
- 4. (10%)考慮二階非線性方程式

$$\dot{x}_1 = x_1 + 2x_2^3 + \cos x_1, \ \dot{x}_2 = x_2 \sin x_1 + u \sin(2x_1)$$
 (2)

尋求座標轉換 $z = \phi(x)$ 與控制轉換v = v(x, u),使得在新座標z下,(2)式化成線性的型式:

$$\dot{z}_1 = az_1 + bz_2, \quad \dot{z}_2 = v \tag{3}$$

其中 α 與b是待求的常數值。(提示:本題的座標轉換 $z = \phi(x)$ 用觀察法即可求得)

5. (10%)考慮如下的三階非線性系統,其中 (ζ_1,ζ_2) 為外部動態變數, η 為內部動態變數。

$$\dot{\zeta}_1 = \zeta_2 \tag{4a}$$

$$\dot{\zeta}_2 = \zeta_2(-\eta + \zeta_2 + \tan^{-1}\zeta_2) + u \tag{4b}$$

$$\dot{\eta} = (-\eta + \zeta_1 + \tan^{-1}\zeta_2) \left(1 + \frac{2 + \zeta_2^2}{1 + \zeta_1^2} \zeta_2 \right) \tag{4c}$$

- (a) 設計控制律u使得外部動態為穩定,並且二個極點均落在-1。
- (b) 檢測該系統的內部動態的穩定性。
- 6. (15%)考慮非線性系統

$$\dot{x} = ax^2 - x^3 + u$$

- (a) (5%)設計控制律u,使得控制後的系統變成線性系統: $\dot{x} = -x$,此即回授線性化的設計。
- (b) (5%)設計控制律u,使得 Lyapunov 函數 $V(x) = x^2/2$,滿足收斂條件 $\dot{V}(x) = -(x^4 + x^2) < 0$ 。
- (c) (5%)比較以上二種控制設計的不同以及優缺點。
- 7. (15%)考慮以下的非線性系統,

$$\dot{x}_1 = x_1 x_2, \qquad \dot{x}_2 = x_1^2 + u \tag{5}$$

本題的目的是要設計滑動控制律(sliding control) u,使得系統(5)能夠進入以下的滑動面

$$S(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \tag{6}$$

也就是要使得單位圓變成是系統(5)的極限圓。

- (a) 設計切換控制u⁺和u⁻, 使得初始狀態不管在何處, 都有往單位圓運動的趨勢。
- (b) 設計平衡控制 u_{Ea} ,使得當系統狀態進入單位圓後,能一直停留在單位圓上。

8. (20%)考慮非線性系統:

$$\dot{y} + a_p y + c_p \cos y = b_p u \tag{7}$$

現在要設計參考模式適應性控制u,使得在系統參數未知的情況下,非線性系統的輸出能夠追蹤線性參考模式: $\dot{y}_m + y_m = r$ 。

- (a) (10%)將控制訊號表成 $u=K_yy+K_f\cos y+K_rr$,先假設受控體參數 $a_p \cdot b_p \cdot c_p$ 為已知的情況下,求出控制器參數 $K_y^* \cdot K_f^* \cdot K_r^*$,使得 $r \to y$ 間的轉移函數與 $r \to y_m$ 間的轉移函數完全一致。
- (b) (10%)其次假設受控體參數 a_p 、 b_p 、 c_p 為未知的情況下,推導出控制律參數的估測值 \widehat{K}_y 、 \widehat{K}_f 及 \widehat{K}_r 所要滿足的調變律,以保證追蹤誤差 $e=y(t)-y_m(t)\to 0$ 。