Welke wax pak je?

Kies op sneeuwtemperatuur en sneeuwtype. De ijzertemperatuur is een andere instelling.

WAX EN TOEPASSING	SNEEUW (ALS GLIJLAAG)	WAXIJZER
Alpha Mix Yellow Voor intensieve warme reiniging. Als eindwax: zachte, verse sneeuw. HOLMENKOL · 24101 · REINIGING / WARME SNEEUW	**0 tot -4 °C**	**115-125 °C** Blijf het ijzer bewegen
Beta Mix Red Alle sneeuwtypen. Ook geschikt als transportwax. HOLMENKOL · 24057 · BASIS / TRAINING	**-4 tot -14 °C**	**125-135 °C** Blijf het ijzer bewegen
Ultra Mix Blue Koude, oude en schurende sneeuw. HOLMENKOL · 24121 · KOUD / SCHUREND	**-8 tot -20 °C**	**135-145 °C** Blijf het ijzer bewegen
Performance Bar Purple Basis en training: hoge slijtvastheid, weinig vuilaanhechting. HOLMENKOL · 27933 · SLIJTVASTE PERFORMANCE	**0 tot -12 °C**	**130-140 °C** Blijf het ijzer bewegen
Natural Skiwax Stick Tussendoor bijwerken. Opwrijven en polijsten. HOLMENKOL · 25018 · ONDERWEG / OPWRIJVEN	**Alle temperaturen**	**Geen waxijzer** Opwrijven + polijsten

Normale voorbereiding en rode basis inbegrepen. Intensief reinigen: geel warm afschrapen. Alleen bij keuze: extra eindwax geel/blauw/paars; eerst afkoelen.

Sneeuw is niet de luchttemperatuur. De sneeuwbereiken gelden voor gebruik als glijlaag. Productetiket gaat voor. Natural Stick: opwrijven, niet de warme Natural Skiwax Bar.

Bron: HOLMENKOL catalogus 2026/27, p. 6-7, 10-11, 14-15 en 30-31.

Aanvulling: Holmenkol Polska (24057). Warme reiniging: TOKO Wax & Tuning Manual.

Etiketten voor je waxvoorraad

Print op 100% / ware grootte. Elk vak is 90 x 65 mm; knip langs de dunne rand.

REINIGING / WARME SNEEUW

Alpha Mix Yellow

HOLMENKOL · 24101

Voor intensieve warme reiniging. Als eindwax: zachte, verse sneeuw.

SNEEUW ALS GLIJLAAG	WAXIJZER
0 tot -4 °C	**115-125 °C**

Reiniging: warm schrapen. Glijlaag: afkoelen.
Productetiket gaat voor. Sneeuw is niet de lucht.

BASIS / TRAINING

Beta Mix Red

HOLMENKOL · 24057

Alle sneeuwtypen. Ook geschikt als transportwax.

SNEEUW ALS GLIJLAAG	WAXIJZER
-4 tot -14 °C	**125-135 °C**

IJzer blijven bewegen. Niet laten roken.
Productetiket gaat voor. Sneeuw is niet de lucht.

KOUD / SCHUREND

Ultra Mix Blue

HOLMENKOL · 24121

Koude, oude en schurende sneeuw.

SNEEUW ALS GLIJLAAG	WAXIJZER
-8 tot -20 °C	**135-145 °C**

IJzer blijven bewegen. Niet laten roken.
Productetiket gaat voor. Sneeuw is niet de lucht.

SLIJTVASTE PERFORMANCE

Performance Bar Purple

HOLMENKOL · 27933

Basis en training: hoge slijtvastheid, weinig vuilaanhechting.

SNEEUW ALS GLIJLAAG	WAXIJZER
0 tot -12 °C	**130-140 °C**

IJzer blijven bewegen. Niet laten roken.
Productetiket gaat voor. Sneeuw is niet de lucht.

ONDERWEG / OPWRIJVEN

Natural Skiwax Stick

HOLMENKOL · 25018

Tussendoor bijwerken. Opwrijven en polijsten.

SNEEUW ALS GLIJLAAG	WAXIJZER
Alle temperaturen	**Geen waxijzer**

Opwrijven en polijsten.
Productetiket gaat voor. Sneeuw is niet de lucht.

VOOR ELKE WARME WAXBEURT

Eerst kiezen. Dan waxen.

1 Bereid voor: afnemen en borstelen.
2 Intensief reinigen? Geel warm afschrapen.
3 Rode basis: afkoelen, schrapen, borstelen.
4 Extra eindwax alleen bij die keuze.

Natural Stick: opwrijven, geen waxijzer nodig.