Zápis výsledku měření

Značka veličiny *(kurzíva, skloněné písmo)*

Jednotky od výsledku oddělujeme mezerou.

Jednotky (stojaté písmo)

$$G = 7{,}93(3) \times 10^{10}\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$$

Standardní nejistota (jedna cifra, nejvýše dvě)

Jednotky oddělujeme středovou tečkou nebo neoddělitelnou mezerou.

Výsledek zaokrouhlíme na stejném desetinném místě jako nejistotu.

$$G = (7{,}93 \pm 0{,}03) \times 10^{10}\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$$

Alternativní zápis výsledku a jednotek

Zápis výsledku

$$G = 7,93(3) \times 10^{10}\ \mathrm{N \cdot m^{-2}} \qquad G = (7,93 \pm 0,03) \times 10^{10}\ \mathrm{N \cdot m^{-2}}$$

Označení veličiny a zápis jednotek v tabulkách a grafech

jednotka oddělená lomítkem

$t\ /\ \mathrm{s}$

jednotka v kulaté závorce

$t\ \ (\mathrm{s})$

bezrozměrová veličina

ε

jednotka - stupeň

$\alpha\ /\ ^\circ$

úhlová frekvence

$\omega\ /\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$

frekvence

$f\ /\ \mathrm{Hz}$

log měřítko

$\log\ (f\ /\ \mathrm{Hz})$

Jiná forma zápisu není v souladu s technickou normou.

Tabulka

Název tabulky

Tabulka 2: Měření viskozity pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.

Označení a číslo tabulky

Značky veličin (*kurzíva*)

Jednotky (stojaté písmo)

T / °C	t / s	ν / 10^{-3} mm^2·s^{-1}	σ_ν / 10^{-3} mm^2·s^{-1}
20	342,3	1 025,9	0,6
25	300,1	899,4	0,6
30	273,0	818,2	0,6
35	244,4	732,5	0,6
40	229,4	687,5	0,6
45	208,6	625,2	0,6
50	194,0	581,4	0,6
55	178,5	535,0	0,6
60	167,6	502,3	0,6

Vhodně zaokrouhlit

Graf


Změřené hodnoty

Proložení grafu - teoretickou závislostí - spojitou křivkou

Popis os (značka veličiny, jednotky)

Vysvětlivky

Vhodně zvolené měřítko, dělení osy v pravidelných intervalech



Graf 1: Stanovení tuhosti pružiny dynamickou metodou – závislost úhlové frekvence na $1/\sqrt{m}$.

Číslo a název grafu

Rovnici proložené závislosti uvedeme v grafu nebo v textu.
(Rovnici křivky sloužící jako „vodítko pro oko“ neuvádíme.)

Graf v logaritmickém měřítku

Příklad grafu v semilogaritmickém měřítku – všimněte si popisu svislé osy..

