

Seminární úlohy 1

1. Vytvořte list v Excelu, který zkontroluje, zda v naměřených datech nedošlo k maximální chybě pomocí 3σ kritéria. Tj. Excel spočítá aritmetický průměr a standardní odchylku naměřených dat a zkontroluje jestli všechna data leží uvnitř intervalu $\pm 3\sigma$ okolo aritmetického průměru a označí data, která leží mimo tento interval.

[řešení: Viz soubor "3-sigma-kriterium-PH.xlsx"]

2. Vytvořte list v Excelu, který na sadě naměřených dat ověří vztah mezi Pythagorejskými průměry: $x_{rmc} \geq x_{rms} \geq x_a \geq x_g \geq x_h$. Jak obecně závisí veličina rmk na počtu měření k ?

[řešení: Viz soubor "prumery-rmk.xlsx"]