Grille de vétusté par corps d'état

La vétusté mesure la perte de valeur d'une construction par l'usure, l'âge et l'obsolescence. Elle s'applique poste par poste au coût à neuf (capsule 2.32). Les durées de vie et les taux ci-dessous sont des VALEURS FICTIVES D'EXEMPLE pour le fil rouge : il n'existe pas de grille officielle unique pour l'évaluation. Chaque taux retenu est un jugement écrit, fondé sur l'âge et sur l'état constaté.

Grille appliquée à la maison de Mme Garnier (FICTIF)

Poste	Coût à neuf	Âge, durée de vie indicative	État constaté	Vétusté retenue	Valeur dépréciée
Gros œuvre, fondations, sous-sol	72 352 €	58 ans / 120 ans	Fissures du pignon nord à faire examiner, humidité en pied de mur	35 %	47 029 €
Charpente, couverture, zinguerie	21 280 €	58 ans / 60 ans	Tuiles cassées, gouttières à reprendre	85 %	3 192 €
Menuiseries extérieures	19 152 €	58 ans (9 fenêtres) et 18 ans (séjour) / 30 ans	Simple vitrage d'origine, condensation	80 %	3 830 €
Isolation, plâtrerie, menuiseries intérieures	25 536 €	58 ans ; combles 1985 / 40 ans	Murs non isolés, 5 cm de laine tassée	70 %	7 661 €
Chauffage, eau chaude, ventilation	21 280 €	Chaudière 30 ans / 25 ans	Fioul 1996, radiateurs fonte réutilisables, pas de VMC	85 %	3 192 €
Plomberie, sanitaires	12 768 €	Salle de bains 11 ans / 25 ans	Bon état, réseaux anciens	40 %	7 661 €
Électricité	14 896 €	Tableau 21 ans / 30 ans	3 anomalies au diagnostic	60 %	5 958 €
Revêtements, peinture	17 024 €	Cuisine 2012, salle de bains 2015, reste ancien	Correct	50 %	8 512 €
Réseaux, assainissement	8 512 €	Épandage 1985 / 30 ans	SPANC non conforme (M08)	90 %	851 €
Véranda	7 200 €	31 ans (1995)	Non chauffée, correcte	50 %	3 600 €
Total	220 000 €			≈ 58 %	91 486 €

Du coût à neuf à la valeur sol + construction

Valeur dépréciée d'un poste = coût à neuf × (1 − vétusté). Construction dépréciée = 87 886 € (maison) + 3 600 € (véranda) = 91 486 €, arrondi à 91 500 €. Vétusté globale de la maison = 1 − 87 886 ÷ 212 800 = 58,7 %. Valeur sol + construction = sol 152 000 € (capsule 2.31) + construction 91 500 € = 243 500 €.

Les règles de la grille

- Un taux par poste, jamais un taux unique pour toute la maison.
- Le taux part de l'âge et de la durée de vie, puis se corrige selon l'état constaté : écris la raison.
- Un poste rénové repart de la date de sa rénovation (salle de bains 2015, cuisine 2012).
- Plafonne la vétusté d'un poste qui fonctionne encore (ici 85 à 90 %) : il garde une valeur d'usage.
- Pas de double compte : la vétusté traduit l'usure, les devis de travaux servent à l'après.
- Une pathologie non diagnostiquée (fissures) se signale et se renvoie vers un professionnel, sans chiffre inventé.

La phrase à dire à Mme Garnier

« J'ai regardé votre maison élément par élément : la salle de bains et la cuisine sont récentes, la toiture, les fenêtres et le chauffage sont en fin de vie. Cette méthode donne environ 243 500 €. C'est un contrôle : la valeur principale vient des ventes de maisons comparables. »

Sources : Charte de l'expertise en évaluation immobilière, 6e édition (novembre 2025) : coût de remplacement déprécié, dépréciations (usure, obsolescence) et limite de l'approche sol + construction (un bien est un ensemble indissociable). Durées de vie, taux et état : valeurs FICTIVES d'exemple tirées de la bible §11.2 à §11.4. Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.33 — Maison : la vétusté, corps d'état par corps d'état · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.