#### Presupuesto de Reparaciones

Nombre: Alfredo Perez Reina Rut: 15.192.156-2

**Dirección:** 82 Windsor Road **Fono:** (452) 597-0784

Siniestro: AK421 Fecha Ppto: fecha

Email: sjava@yahoo.ca Nro. Ppto: Numero pp

#### 1. Pasillo

#### 1.1 Placas Fisuradas (34 uni)

imagen 1: 6318f427-0171-4b60-bea6-3b8fb4706947.png imagen 2: a0ac36e7-e5e0-4537-8ad8-72b7d51c7540.png

# imagen 3 antes del si: 1e67c8a4-9af9-489d-aecc-29a5843d0ac0.png

#### 2. Hall De Acceso

### 2.1 Fijaciones A La Vista En Tabiques (34 cm)

imagen 1: f5c265a4-5967-4ff0-8097-54a0a0e5ddd8.png

imagen 2: b9ac403b-04d8-4bfd-a319-211b2c360c86.png

# imagen 3 antes del si: 0149f3f3-188f-4a50-acc8-d1524dff302e.png

### 2.2 Fisura Encuentro Tabique Y Cielo (12 mm)

imagen 1: a804e739-8c18-4403-afaa-f69c5d6ff5e3.png

imagen 2: 6d3e7635-e9bc-4e8e-97c8-1412d8de4c76.png

# imagen 3 antes del si: 6d8d33b3-4749-4895-a559-ff10759aaef9.png

## 2.3 Fisura En Cielo (87 mm)

imagen 1: 86d13401-cd48-48f1-b74a-22fcf46ce924.png

imagen 2: cb0989aa-df21-4197-9215-50efa9e4e1ba.png

# imagen 3 antes del si: bb8433e3-5abb-4752-bbf3-7a74ef562524.png

#### 3. Sala De Estar Segundo Piso

### 3.1 Pintura Muro (22 m)

imagen 1: 9fe2e979-3948-4463-97ba-fef0e26e6ed9.png

imagen 2: abcf1263-63ca-4988-a2fc-e0122cbfcae5.png

# imagen 3 antes del si: 01ff6a50-81d0-463e-acc0-8585cff0ba35.png

3.2 Bardas Fisurados (50 mm)

imagen 1: 9c6d5c0d-553c-439a-950b-3a2b59e495da.png

imagen 2: 9be0fd84-32d6-4b55-8928-bcf1ed155209.png

imagen 3 antes del si: 13a069df-8518-41eebf1d-783665ecde3d.png