
EEB0 Automatització i robòtica industrial
Mòdul 0968
Integració de sistemes d'automatització industrial
Grafcet amb bàscules RS



1. **Obtenció de les equacions lògiques (Bàscules RS)**
   (a) Determina les equacions d'activació (Set) i desactivació (Reset) per a cada etapa del Grafcet adjunt.
   (b) Escriu les equacions combinatòries per a la resolució de les accions i actuadors de la seqüència.

2. **Programació al PLC**
   (a) Implementa el programa en llenguatge LADDER (KOP).

3. **Disseny i configuració de la interfície HMI**
   Dissenya una pantalla HMI que integri els següents elements de control i visualització:
   i. **Control del sistema:** Polsadors visuals per a la **Marxa** (*Start*) i l'**Aturada** (*Paro/S-top*).
   ii. **Estat del procés:** Visualització en temps real de l'estat de les **etapes** del Grafcet.
   iii. **Supervisió de camp:** Indicadors visuals de l'estat dels **sensors/polsadors** i dels **actuadors/sortides**.

4. **Validació i comprovació**
   (a) Enllaça les variables del PLC amb la pantalla HMI.
   (b) Executa la simulació i comprova que la seqüència respon correctament a la interacció amb els sensors i polsadors des de la pantalla HMI.