
(a)
SHAP value for t (kN)
30
20
10
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Thickness t (mm)
(b)
SHAP value for FS (kN)
10
5
0
−5
−10
0
500
1000
1500
Fastener spacing FS (mm)