

1 第四次上机作业

根据平口钳零件之间的配合关系，用 SolidWorks 软件对提供的平口钳零件模型进行装配，创建平口钳装配体模型。具体步骤可参考 SolidWorks 实验指导书的实验四：SolidWorks 装配实验。

2 基本要求

能够根据零部件之间的配合关系，用 SolidWorks 软件进行三维装配。

3 作业提交

将平口钳装配体的 **SolidWorks 工程文件**（包括 SLDASM 文件和 SLDPRT 文件）和**三维 PDF 文件**（保存时可直接另存格式得到，注意勾选保存为 3D PDF 选项）打包后上传到网络学堂，截止时间在第 15 周周三（12 月 21 日）。




图 1 平口钳装配体模型