

《制造工程基础》复习题参考答案

第 20 章 机械加工工艺规程设计

一、判断题

1-4: TTFF, 5-7: FFF

二、选择题

1-5: CCCCC 6-10: ADACC 11: ABCD (多选)

三、问答题 (略)

四、分析计算题

1. 略

2. 粗基准为外圆, 精基准为内孔。

3. 第一道工序的尺寸为 $A_{11}=56.5_{-0.05}$ $A_{21}=61.5_{-0.05}$;

第二道工序的尺寸为 $A_{12}=15_{-0.1}$ $A_{22}=60_{-0.1}$

4. $F=14.6\pm 0.07$

5. $H_1 = 0.7_{+0.008}^{+0.25} = 0.708 \sim 0.95$

6. 工序尺寸 = $40_{+0.02}^{+0.05}$

7. $H = 4.25_{+0.0175}^{+0.107}$

第 21 章 装配工艺规程设计

一、选择题

1: C 2: B 3: AD 4: A

二、问答题 (略)

三、分析计算题

1. $A_1 = 40_{0.1}^{0.15}$, $A_2 = 36_{-0.05}^0$, $A_3 = 4_{-0.05}^0$

2. 要求间隙为 0.02~0.04, 应采用修配法进行装配。最大修配量=0.09mm; 最小修配量=0