



平面与平面体相交


3-2-1-1 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-1 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-2 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-2 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。







3-2-1-3 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-3 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-4 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-4 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-5 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-5 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-6 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-6 画出第三视图，并标出面P的其余两个投影。




3-2-1-7 三棱锥被一水平面及正垂面所截，完成俯视图，并作出左视图。




3-2-1-7 三棱锥被一水平面及正垂面所截，完成俯视图，并作出左视图。



3-2-1-8 梯形棱柱被正垂面P和铅垂面Q截切，完成截切后的三视图。




3-2-1-8 梯形棱柱被正垂面P和铅垂面Q截切，完成截切后的三视图。




平面与回转体相交


3-2-2-1 作主视图



3-2-2-1 作主视图




3-2-2-2 作左视图




3-2-2-2 作左视图




3-2-2-3 作左视图




3-2-2-3 作左视图




3-2-2-4 补全主、俯视图中的截交线。




3-2-2-4 补全主、俯视图中的截交线。




3-2-2-5 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-5 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-6 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-6 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-7 完成俯视图




3-2-2-7 完成俯视图




3-2-2-8 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-8 完成俯视图，并作左视图。




3-2-2-9 作连杆头的主视图（图上的虚线为圆柱孔）。




3-2-2-9 作连杆头的主视图（图上的虚线为圆柱孔）。




3-2-2-10 作主视图中所缺的截交线。



3-2-2-10 作主视图中所缺的截交线。



3-2-2-11 作出主视图中所缺的截交线。



3-2-2-11 作出主视图中所缺的截交线。

