

5_11 第二次会议记录

团队分工（6人，分2组）

仿真组（3人）

- 各自电脑并行仿真，保存数据
- 后续处理：查看监控室资料、分析影响规律/系数
- 仿真材料选择（如车削长方形零件）

数控组（3人）

- 将设计好的实体模型转化为可执行数控代码
- 零件设计与选择（需有曲面，避免纯圆形）
- 复杂曲面零件的加工方案确定

事项清单

#	事项	负责组	截止
1	完成仿真并保存数据	仿真组	本周内
2	零件设计修改（球面结构，可清洗）	数控组	本周末
3	数控代码编写	数控组	下周末
4	零件后续处理+仿真测试	仿真组	下周会议前
5	搜索曲面模型和技术资料	数控组	两周内

关键决策

- 零件必须带曲面（助教要求），网上搜索带曲面模型
- 不需要与实际产品完全一致，可用简单材料先试验
- 遇到问题通过群聊与助教沟通