

1 第二次上机作业

用计算机绘制一个三视图，按照尺寸精确绘制，不要求标注尺寸，名称为“组合体”。要求使用附件中提供的绘图模板进行作图（也可自己绘制图框）。

从附件《机械制图上机图纸》的三幅图中选取任一组合体，注意根据形体的大小选择恰当图幅的绘图模板（A3或A4），完成本次作业。《机械制图上机图纸》中有实验指导书中实验练习四的工程图，如图1（如果实验指导书看不清楚，请参照机械制图习题集 P3 练习 1-3-2，见下图2，练习四的工程图只需画出两个视图）。




图 1 实验练习四的工程图




图 2 机械制图习题集 P3 练习 1-3-2

2 基本要求

能够按照尺寸利用 AutoCAD 软件精确绘制三视图。

3 作业提交

将二维图形文件（DWG 格式）上传到网络学堂课程作业栏，截止时间为第9周周日（11 月 13日）。