VA 3160

Anexo 2 (02.17)

Comunicação interna e externa relevante

(associado a WI 3550-11 rev. 04.2025)

LEONI

Sistema de gestão da qualidade

O Quê?	Quem?	Com quem?	Quando?	Como?
Revisão pela gestão	Gerente da qualidade LP	Equipa de gestão e teamlíders da empresa	Anualmente	Conforme a PI 3090
Níveis de revisão do IMS	Gerente QM&HSEE da LP ou responsável pela gestão de documentos QM&HSEE	Departamentos da empresa	A cada revisão do IMS	por e-mail
Níveis de revisão IT, IC, IO, PC e Fluxos	Gerente da qualidade LP ou responsável pela gestão de documentos QM	Departamentos da empresa	A cada revisão	por e-mail
Estatuto especial de cliente	Gerente QM&HSEE da LP	Gerente CQI Offroad para posterior comunicação ao HO QM&HSEE, e QM audits	Imediatamente após recepção da notificação escrita do cliente	por e-mail
Alerta Vermelha	Gerente QM&HSEE da LP	Gerente CQI Offroad para posterior comunicação conforme diretriz de escalonamento	no caso de nível de risco 4	conforme VA3108
Reclamações clientes	Coordenador 8D da equipa QM ou gerente da qualidade	Equipa de gestão, teamlíders e áreas afectadas	Imediatamente após recepção	Conforme VA 3023 por e-mail ou plataforma cliente
Dados da qualidade WSD (indicadores)	Responsável pela gestão de documentos QM da LP HOPT QM&HSEE	WSD & SMC & LEONI UK LP F+C	Conforme o prazo definido para submissão no calendário financeiro	por e-mail AA 30 42 SAP BI KPI Teams
Afixar Dados da qualidade - Area Stehung	Responsável pela gestão de documentos QM da LP HOPT QM&HSEE	todos os funcionários de Barco	Após conclusão dos relatórios	Quadros de visualização
Estrela LPSplus LPI	Cada responsável designado pelos departamentos	membros daa equipas	Mensalmente	Software LPSplus LPI Na reunião de equipa
P-FMEA	Engº. Qualidade LP Gerente Projeto	Equipa de projeto	Conforme o prazo acordado no âmbito do projeto	Conforme WI3146, M3006, M3007, M3008
Acordo de objetivos e revisões	Gerente de departamento/ equipa	Trabalhador	Trimestralmente	conforme PI4355
Política da qualidade	Gerente QM&HSEE LP ou responsável pela gestão de documentos QM	Equipa de gestão e teamlíders da empresa e AO´s da qualidade para todos os trabalhadores	Após libertação anual pela WSD	por e-mail e Conforme IT3203-11 Anexo 2
Relatórios de auditorias internas	Auditores internos	Equipa de gestão e teamlíders da empresa e aárea auditada	Após conclusão da auditoria	PI 3011 - por e-mail
SWOT dos Relatórios de auditorias internas	Gerente QM&HSEE LP	Coordenador de auditorias internas WSD & Equipa de gestão e teamlíders da empresa	Anualmente	PI 3011 - por e-mail
Alterações que afetam o SGQ	Gerente da qualidade LP	Coordenador de auditorias internas WSD	situações descritas no Capítulo 3 da VA 3011	VA 3011 - por e-mail
Objetivo Clientes	Gerente da qualidade LP ou responsável pela gestão de documentos QM	Equipa de gestão e teamlíders da empresa e AO´s da qualidade	Após comunicação cliente	por e-mail e indicado nos relatórios de qualidade
Riscos do negócio e processo	Donos de processos	Dono dos riscos LP	RL 4036	RL 4036
	Dono de processo LP	Corporate Risk officer	RL 4036	RL 4036
Avaliação de fornecedores	Contacto fornecedores LP	Interno QM	Mensal	Analyser
Requisitos específicos clientes	QM/ EI	Equipa de gestão e teamlíders da empresa	A cada libertação pelo cliente	IT 3 535-11
PPAP cablagens	Elementos QM a cargo dos PPAP	Clientes	cada processo de 1ª amostras	via portal cliente ou por e-mail IT 3326-11
Conceito de emergência	Gerente fábrica	Corporate Risk officer	Cada revisão e pelo menos 1 X ano	VA 3086

Comunicação interna e externa relevante

(associado a WI 3550-11 rev. 04.2025)

LEONI

Sistema de gestão HSEE

O Quê?	Quem?	Com quem?	Quando?	Como?
Política HSEE	Gerente QM&HSEE ou responsável pela gestão de documentos QM	Equipa de gestão e teamlíders da empresa e AO´s da qualidade	Após libertação pela WSD	por e-mail e Conforme IT3203-11 Anexo 2
	Equipa de gestão e teamlíders da empresa e AO´s da qualidade	todos os funcionários das equipas	Após distribuição interna	Lista de participação KM 1137
	HSEE Global	Todas as partes interessadas	Após libertação pela WSD	Site Leoni
Afixar Dados HSEE - Area Stehung	Responsável pela gestão de documentos QM da LP HOPT QM&HSEE	todos os funcionários de Barco	Após conclusão dos relatórios	Quadros de visualização
Alerta Vermelha	Gerente QM&HSEE da LP ou TSST	Global HSEE para posterior comunicação conforme diretriz de escalonamento	no caso de nível de risco 4	Alert-Management-System (AMS – SAP GRC PC-RM Conforme VA 3108
Acidente de trabalho	Todos os trabalhadores ou chefia direta	HSEE-WPTGU e RH-WPTGU	Imediatamente após se verificar uma ocorrência	Verbalmente, email ou teams conforme WI-3334-11
	Recursos Humanos	Autoridade: Autoridade para as Condições do trabalho (ACT)	Após ocorrência de acidente grave num prazo de 24h	Através do site da ACT WI-3334-11
	HSEE- WPTGU	Head of Global Safety, Health & (SH)	Num prazo de 48 horas após ocorrência do acidente	Por email para Head of Global Safety, Health & Environment (HSSE) de acordo com PI 3156
Regras de segurança e procedimentos de segurança a adotar em caso de emergência	HSEE- WPTGU	Todos os funcionários	Sempre que se veriquem alterações	Por email Lista de participação KM 1137
	Coordenado da visita ou da solicitação de prestação de serviço	Visitantes ou prestadores de serviços	Sempre que se recebem visitas ou prestadores de serviço nas instalações	Por email Presencialmente na chegada às instalações
Riscos dos postos de trabalho	HSEE- WPTGU, Chefias diretas	Todos os trabalhadores	Sempre que se verifiquem alterações	Lista de participação KM 1137
Resultados da consulta aos trabalhadores	HSEE- WPTGU	Todos os trabalhadares	Após tratamento dos dados dos inquéritos	Por email
Submissão Anexo D Relatório único (RU)	HSEE- WPTGU	RH WPTGU	De 15 de março até 15 de abril	Plataforma Relatório Único (RU)
Actualização dos requisitos legais	HSEE - WPTGU	HSEE- WPTGU	Sempre que se veriquem alterações	Por email- Siawise
Actualização dos requisitos de clientes	HSEE - WPTGU	HSEE- WPTGU	Sempre que se veriquem alterações	Comunicação dos Clientes e plataformas externas
Relatório Anual de Resíduos (RAR) Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR)	HSEE - WPTGU	Autoridade: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).	Prazo: Até 31 de março do ano seguinte ao exercício.	Plataforma: Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILIAMB).
Comunicação de gases fluorados	HSEE - WPTGU	Autoridade: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).	Prazo: Até 31 de março do ano seguinte ao exercício.	Plataforma: Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILIAMB).
Relatório anual de sustentabilidade	HSEE - WPTGU	Sustainability Expert Corporate Risk, Compliance & Sustainability	4º Trimestre conforme indicações da Central	Plataforma SPHERA
Envio de contagem da água para efeitos da TRH (Taxa de Recursos Hídricos)	HSEE - WPTGU	Autoridade: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).	31/mar	Portal da APA - SILIAMB
Medições Ambientais: Ruído Ambiental.	HSEE - WPTGU	Autoridade: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).	Sempre que se veriquem alterações	Portal da APA - SILIAMB
Registo de consumos internamente	HSEE - WPTGU	Relatório de consumos Internos	Até 12/Abril	
Registo de consumos HSEE Report	HSEE - WPTGU	HSEE Global	Até 12/Abril	
Licenças de operadores de resíduos	HSEE - WPTGU	Autoridade: Agência Portuguesa do Ambiente (APA).	Sempre que se veriquem alterações	
Revisão do FMEA Ambiental	HSEE- WPTGU	HSEE- WPTGU, Chefias diretas	Sempre que se veriquem alterações	
Formação ambiental	HSEE- WPTGU	HSEE- WPTGU/Entidades externas/ RH WPTGU	Sempre que se veriquem alterações	
Análises Ambientais do Posto de Transformação	HSEE- WPTGU	HSEE- WPTGU, Responsável pelas Instalações	Sempre que se veriquem alterações	
Inspeção e registo de equipamentos G	HSEE- WPTGU		Sempre que se veriquem alterações	