
LASA: Sine
ideal DS rollout
FR3
UR5e
start
goal
S2NNDS unsafe set
plane coordinate e_2 [mm]
plane coordinate e_1 [mm]
40
30
20
10
0
−10
−20
−100
−80
−60
−40
−20
0