
$+V_B$
+12 V
R_q
C_F
R_F
bias
Q_A
$2C_\mu$
v_o
bias
Q_B
V_{REF}
R_q
$-V_B$
−12 V