

(a)
0.4
0.0
z (mm)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
x (mm)
0.5
0.0
−0.5
y (mm)
1.0
(b)
0.4
0.2
0.0
−0.2
z (mm)
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
x (mm)
(c)
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
z (mm)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
x (mm)