
## Дозаправка и полная заправка ПЗК

В верхней части картриджа расположено воздушное отверстие (рис. 1.А) в торцевой части картриджа расположено заправочное отверстие






(рис. 1.В).

Для полной заправки или дозаправки картриджа, наберите чернила из бутылочки с помощью шприца (рис. 2).

Выньте пробку из заправочного отверстия (рис. 3).


С помощью шприца залейте нужное





количество чернил в картридж (рис. 4). Не повредите пленку на боковых стенках картриджа.

После заправки/дозаправки картриджа аккуратно вытрите остатки чернил с картриджа сухой салфеткой и закройте заправочное отверстие





puc. 5

пробкой (рис. 5)

Установите картриджи в принтер (рис. 6) и откройте воздушные отверстия во всех картриджах.

## Сброс уровня чернил

После появления сообщения о замене картриджа (рис. 7) откройте отсек картриджей и выньте картридж который закончился (рис 8). Закройте воздушное






отверстие. Дозаправьте картридж.

На верхней части картриджа расположен чип имеющий два золотистых контакта (рис 9)

Для обнуления чипа с помощью скрепки или любого металлического предмета соединить два контакта на 5 сек. (рис. 9)

После проведения данной процедуры обнуления откройте воздушное отверстие и установите картридж в принтер (рис. 6)

Уровень чернил обновился (рис. 10)





puc. 10

Транспортировка картриджей производится только с закрытыми отверстиями (рис. 1.А, рис. 1.В)

Если у Вас возникли сложности в установке или работе ПЗК, пожалуйста свяжитесь с нами: Украина: Россия: help@inksystem.com.ua help@inksystem.biz S service inksystem s inksystem.help 382-170-433 624-028-397 www.facebook.com/inksystembiz

www.youtube.com/inksystembiz



Благодарим Вас за выбор ПЗК от INKSYSTEM®. Перед установкой ПЗК настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с данной инструкцией!





Данный сертификат

центре INKSYSTEM

разрешает установить

ПЗК в любом сервисном

ПЕЧАТЬ