
HW4. 가속도 측정(USART / SPI)


- 개요: 가속도센서(마이컴키트내 장착)에서 측정된 가속도값을 LCD에 표시하고 PC(MFC)에 업로드하는 프로그램 작성
- PC 역할:
- -X,Y,Z축 가속도중 측정을 원하는 가속도 선택 명령을 마이컴키 트에 전송
 - -마이컴키트에서 보내온 각 축의 가속도값을 화면에 표시.
- 마이컴 키트 역할:
- -PC에서 보내온 축 명령을 받아 분석하여 해당 축의 가속도 측정 동작을 실행하고 가속도 값을 LCD에 표시(그래프 표시 표함)
 - -해당 축의 가속도 가 값을 PC에 전송함

< 시스템내 각 모듈간의 상관 관계 >



마이컴응용

<LCD 표시>



- ACC(가속도) 값 측정
- SPI1 01号: PA5(SCK),PA6(MISO),PA7(MOSI),PA8(NSS)
- SPI 초기화: Master mode설정, 8bit frame, MSB 우선, Full-duplex, NSS software
- <u>측정주기: 400ms(TIM10 CC인터럽트 이용)마다 SPI 통신하여 ACC</u> 센서 데이터 수신 실행(Ax, Ay, Az 값 모두)
- ACC sensor 초기화: 가속도값 측정 영역 -2g~2g

* 다른 초기화 설정은 실습때 배포한 ACC.C에 있는 내용과 동일

● ACC 값 표시

• 각 축에 대해 부호가 있는 값을 표시

-센서로부터 전송된 Ax,Ay,Az의 값의 범위는 -65536/2 ~ 65536/2 - 1임. 이를 중력가속도 단위로 변환(-2.0g ~ +2.0g, 소수 첫번째자리까지표시)

• 각 축의 가속도 값에 대해 비례하는 막대 그래프 도시

-중앙(0g)을 기준으로 좌측은 '-', 우측은 '+' 값 표시

(막대의 크기는 앞장의 파란색 막대의 길이를 최대(+값 최대)로 가정해서 표시, -값의 최대값도 +값의 최대값과 동일하게 표시)

-Ax: RED, Ay: GREEN, Ay: BLUE * 바탕색: WHITE, 글씨: BLACK, Title 바탕색: YELLOW

● PC(MFC)에서의 명령 • 2진수로 1byte 전송: ON=1, OFF=0

• 축 선택 명령 형식

- (例) OFF OFF OFF OFF OFF ON = 0b00000001 = 0x01
- -0번 비트: Ax 요청하는 명령 ('1': 측정요청, '0': 측정 안함)
- -1번 비트: Ay 요청하는 명령 ('1': 측정요청, '0': 측정 안함) -2번 비트: Az 요청하는 명령 ('1': 측정요청, '0': 측정 안함)
- (예) 0b00000011= 0x03: Ax, Ay 요청

(예) 0b00000000 0x00 : (초기값)모든 축의 측정 하지 않음(동작 멈춤)

마<u>이컴응용 HW4</u>

- MCU에서의 처리
- PC로부터 받은 명령(USART1, <u>9600 baud</u>, 1 stop bit, No parity, Rx Interrupt 사용)을 해석하여 요청받은 축 정보상태를 LCD에 표시(<u>그림의</u> '*' 표시)
- 요청받은 가속도값을 문자로 만들어 PC로 전송(Tx polling 사용, 800ms마다 PC로 전송)
- 한번에 2개, 3개의 축정보를 요청할 수 있음

(예) X:-1.5g 'X'':''-''1''.'5''g'을 차례로 전송, 또는 "X:-1.5g" 같이 스트링 만 들어 전송

- (예) X:-1.5g Y: 0.7g 'X' ':' '-' '1' '.' 5' 'g' ' 'Y' ':' ' ' '0' '.' 7' 'g'을 차례로 전송 또는 "X:-1.5g Y: 0.7g" 같이 스트링 만들어 전송
- PC로부터 다른 축 명령이 오기까지 현재의 축 가속도정보는 계속 PC로 전송함 (명령이 '0x00)이면 전송데이터 없음)

●FRAM 사용

- 현재 업로드 요청된 축 정보를 FRAM에 저장함(새로운 요청이 올 때마다 저장, 400번지에 저장)
- 프로그램이 실행되다가 reset 되면 reset 전의 축 정보를 LCD에 표시하고 그 축 가속도값을 PC에 전송

Table 3. Mechanical characteristics @ Vdd = 2.5 V, T = 25 °C unless otherwise noted (1)

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Typ. ⁽²⁾	Max.	Unit
FS	Measurement range ⁽³⁾			±2.0		g
				±4.0		g
				±8.0		g
So	Sensitivity	@ FS ±2.0 g		0.061		mg/digit
		@ FS ±4.0 g		0.122		mg/digit
		@ FS ±8.0 g		0.244		mg/digit

Table 10: Output data registers content vs. acceleration (FS = 2 g, Sensitivity 0.061 mg/digit)

Acceleration cutnut	Register address			
Acceleration output	OUT_X_H (29h)	OUT_X_L (28h)		
0 g	00h	00h		
350 mg	16	69		
1 g	40h	09h		
-350 mg	E9	97		
-1 g	BFh	F7h		

제출파일이름: N_HW4_2018xxxxxx_홍길동(N: 화-1, 수-2, 목-3)

- main만 변경한 경우: N_HW4_2018xxxxxx_홍길동.c
- main과 추가로 그 이외의 파일을 변경한 경우(ACC.c ACC.h 등): 모든 파일을 압축해서 N_HW4_2018xxxxxx_홍길동.zip

- * 주석을 충분히 자세하게 기재 (본인이 작성한 부분만... 수업시간에 준 파일의 문장을 수정했을 경우에는 주석도 수정할 것)
- * 들여쓰기 할 것