

次浴-其它-5c4

次浴地板, 考虑使用中央集水器, 必须使用可拆挡板型号




这种分隔加四边流水的设计不实用. 非常多的卫生死角. 尽可能避免

淋浴房的地面应该是粗糙, 防滑的, 但不要四周一圈的. 不好清理



可以中央下水加入口长条地漏



有趣的地漏, 我们可以学他在一侧做降版. 但使用正常的地漏. 这样水会一优先积在这个地方. 不过实用性存疑. 另外清理可能也不好清



公共空间