(a)

x_1	x_2	x_3
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 0$