MOONPO VINA	PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ 29 Tháng 08. Năm 2026	Người bảo dưỡng	Kiểm tra	Phê duyệt

Tên thiết bị: Máy bắn vít tự động
Mã quản lý: ...PIE...04349.
Bảo dưỡng định kỳ (*):.....X.....

STT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN KIỂM TRA	Dạng bảo dưỡng	ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA	THỰC TẾ	GHI CHÚ
1	5S máy	Vệ sinh máy	Làm sạch các vị trí bị bám bẩn	Sạch sẽ	O	V			
2	Hoạt động máy	Kiểm tra phát hiện bất thường	Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không?	Hệ thống lên xuống nhẹ nhàng Không có âm thanh lạ	O	V			
3	Các trục dẫn động	Bôi trơn bề mặt	Vận hành thử	Di chuyển nhẹ nhàng	X	V			
4	Ốc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện	Độ chặt	Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra	Kết nối chặt chẽ không bị lỏng lẻo	X	V			
5	Nút bấm	Đàn hồi Kết nối	Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối	Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt	X	V			
6	Dây dẫn điện	Bề mặt, kết nối, sắp xếp	Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối	Kết nối tốt, gọn gàng	O	V			
7	Phích kết nối	Độ chặt	Kết nối với ổ điện	Chắc chắn	O	V			
8	Hộp điều khiển	Chắc chắn, hoạt động ổn định	Vận hành thử	Điều khiển đúng yêu cầu setup	O	V			
9	Van điện từ	Trạng thái hoạt động	Vận hành thử	Hoạt động ổn định	O	V			
10	Aptomat	Tiếp điểm	Dùng tôvít kiểm tra ốc vít Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm	Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định.	X	V			
11	Rơ le	Tiếp điểm	Dùng tôvít kiểm tra ốc vít Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm	Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định.	X	V			
12	Màn hình điều khiển	Màn hình	Vận hành thử	Hiển thị rõ nét, cảm biến ổn định	X	V			
13	Súng siết vít	Siết vít đều và ổn định , đúng lực siết	Vận hành thử,dùng tovit lực để kiểm tra.	Điều khiển được lực siết ốc Quay ổn định, đúng lực siết vít	X	V			
14	Hộp tiếp vít	Cấp được vít	Vận hành thử	Cấp vít ổn định	O	V			

Chú thích: V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).