| MOONPO VINA | PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG<br>MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ<br>Tháng 07 Năm 2026 | Người bảo dưỡng | Kiểm tra | Phê duyệt |
|---|---|---|---|---|
| | | Tú | Hạnh | Hạnh |

Tên thiết bị: Máy bắn vít tự động
Mã quản lý: MIE.01020
Bảo dưỡng định kỳ (*): X

| STT | HẠNG MỤC KIỂM TRA | NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG PHÁP | TIÊU CHUẨN KIỂM TRA | Dạng bảo dưỡng | ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA | THỰC TẾ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5S máy | Vệ sinh máy | Làm sạch các vị trí bị bám bẩn | Sạch sẽ | O | V | | | |
| 2 | Hoạt động máy | Kiểm tra phát hiện bất thường | Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không? | Hệ thống lên xuống nhẹ nhàng<br>Không có âm thanh lạ | O | V | | | |
| 3 | Các trục dẫn động | Bôi trơn bề mặt | Vận hành thử | Di chuyển nhẹ nhàng | X | V | | | |
| 4 | Ốc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện | Độ chặt | Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra | Kết nối chặt chẽ không bị lỏng lẻo | X | V | | | |
| 5 | Nút bấm | Đàn hồi<br>Kết nối | Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối | Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt | X | V | | | |
| 6 | Dây dẫn điện | Bề mặt, kết nối, sắp xếp | Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối | Kết nối tốt, gọn gàng | O | V | | | |
| 7 | Phích kết nối | Độ chặt | Kết nối với ổ điện | Chắc chắn | O | V | | | |
| 8 | Hộp điều khiển | Chắc chắn, hoạt động ổn định | Vận hành thử | Điều khiển đúng yêu cầu setup | O | V | | | |
| 9 | Van điện từ | Trạng thái hoạt động | Vận hành thử | Hoạt động ổn định | O | V | | | |
| 10 | Aptomat | Tiếp điểm | Dùng tôvít kiểm tra ốc vít<br>Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm | Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định. | X | V | | | |
| 11 | Rơ le | Tiếp điểm | Dùng tôvít kiểm tra ốc vít<br>Dùng đồng hồ kiểm tra tiếp điểm | Tiếp điểm chắc chắn, dẫn điện tốt. Đóng ngắt ổn định. | X | V | | | |
| 12 | Màn hình điều khiển | Màn hình | Vận hành thử | Hiển thị rõ nét, cảm biến ổn định | X | V | | | |
| 13 | Súng siết vít | Siết vít đều và ổn định , đúng lực siết | Vận hành thử,dùng tovit lực để kiểm tra. | Điều khiển được lực siết ốc<br>Quay ổn định, đúng lực siết vít | X | V | | | |
| 14 | Hộp tiếp vít | Cấp được vít | Vận hành thử | Cấp vít ổn định | O | V | | | |

Chú thích: V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).