MOONPO VINA	PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ Tháng .6. Năm ..26	Người bảo dưỡng	Kiểm tra	Phê duyệt
		Anh		

Tên thiết bị: Máy cắt dây
Mã quản lý: .....1105.....
Bảo dưỡng định kỳ (*):.....0.....

STT	HẠNG MỤC KIỂM TRA	NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG PHÁP	TIÊU CHUẨN KIỂM TRA	Dạng bảo dưỡng	ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG	PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA	THỰC TẾ	GHI CHÚ
1	5S máy	Vệ sinh máy	Làm sạch các vị trí bị bám bẩn	Sạch sẽ	O	✓			
2	Hoạt động máy	Kiểm tra phát hiện bất thường	Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không?	Không có âm thanh lạ	O	✓			
3	Óc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện	Độ chặt	Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra	Chặt	X				
4	Nút bấm	Đàn hồi Kết nối	Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối	Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt	O	✓			
5	Dây dẫn điện	Bề mặt, kết nối, sắp xếp	Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối	Kết nối tốt, gọn gàng	X				
6	Phích kết nối	Độ chặt	Kết nối với ổ điện	Chắc chắn	X				
7	Màn hình hiển thị	Bề mặt màn hình	Ngoại quan	Hiển thị bình thường	X				
8	Động cơ Servo	Trạng thái hoạt động	Điều khiển thử	Hoạt động ổn định	X				
9	Lưỡi dao cắt dây	Bề mặt lưỡi dao	Ngoại quan,dùng dây để cắt kiểm tra độ sắc của lưỡi dao	Lưỡi dao sắc	X				

Chú thích: V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).