| MOONPO VINA | PHIẾU BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ<br>24 Tháng 10 Năm 2026 | Người bảo dưỡng | Kiểm tra | Phê duyệt |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Tên thiết bị: Máy dập khí nén
Mã quản lý: PIE01997
Bảo dưỡng định kỳ (*): X

| STT | HẠNG MỤC KIỂM TRA | NỘI DUNG KIỂM TRA BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG PHÁP | TIÊU CHUẨN KIỂM TRA | Dạng bảo dưỡng | ĐÁNH GIÁ SAU BẢO DƯỠNG | PHƯƠNG ÁN SỬA CHỮA | THỰC TẾ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5S máy | Vệ sinh máy | Làm sạch các vị trí bị bám bẩn | Sạch sẽ | O | ✓ | | | |
| 2 | Hoạt động máy | Kiểm tra phát hiện bất thường | Vận hành thử xem có âm thanh lạ không, vận hành trơn chu không? | Xilanh lên xuống nhẹ nhàng | O | ✓ | | | |
| 3 | Ốc vít/ ốc lục giác các đầu kết nối dây điện | Độ chặt | Dùng tôvít/ lục giác để kiểm tra | Chặt, không bị đề lỏng | X | ✓ | | | |
| 4 | Nút bấm | Đàn hồi<br>Kết nối | Ấn tay, dùng đồng hồ đo kết nối | Đàn hồi tốt, tiếp điểm tiếp xúc tốt | O | ✓ | | | |
| 5 | Dây dẫn điện | Bề mặt, kết nối, sắp xếp | Ngoại quan, dùng đồng hồ đo kết nối | Kết nối tốt, gọn gàng không bị rách/hở | O | ✓ | | | |
| 6 | Phích kết nối | Độ chặt | Kết nối với ổ điện | Chắc chắn | O | ✓ | | | |
| 7 | Hộp điều khiển | Chắc chắn, hoạt động ổn định | Điều khiển thử | Điều khiển đúng yêu cầu setup | X | ✓ | | | |
| 8 | Van điện từ | Trạng thái hoạt động | Điều khiển thử | Hoạt động ổn định | X | ✓ | | | |

**Chú thích:** V: Đạt
X: Không đạt (Ghi rõ lỗi và phương án sửa chữa)

* Có 3 dạng bảo dưỡng định kỳ :
- 3 tháng (O)
- 6 tháng (X) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O).
- 1 năm (Δ) Sẽ bao gồm cả dạng bảo dưỡng (O) và (X).