

No	Tên thiết bị	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn vị tính	Lý do mua hàng	VANDA Price	Total	Ghi chú	Link sản phẩm	Ảnh 1	Ảnh 2	Ảnh 3	Ảnh 4	
1	Extension power cord (3-prong)	Dây cấp nguồn ngắn dài, 3 chấu	50	Cái	Extend the equipment power cord	Nối dài dây cấp nguồn của thiết bị	85000	4,250,000		https://thietbi				
2	Boda BLG9-100 1700W Angle Grinder (Brushless)	Máy mài góc 1700W Boda BLG9-100 (Không chổi than) hoặc hàng copy không chổi than	1	Cái	PIE tools necessary for quickly handling issues related to machine setup or tool repair.	PIE dụng cụ cần thiết để xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến setup máy hoặc sửa chữa các công cụ		0						
3	P75-Q1 Test probe pin	Chân kim R100-4W	100	Cái	Replace the broken one – because GOKEYS runs heavily, many replacements are needed for FCT	Thay thế đồ bị hỏng / Replace the broken one khi GOKEYS chạy nhiều nên cần thay thế cho FCT nhiều		0						
4	FA/MI component lead cutter	Máy cắt chân linh kiện FA, MI	1	Cái	Component lead cutters for FA and MI are currently shared; they need to be separated. Confirmed by SPChen.	Máy cắt chân linh kiện FA, MI đang sử dụng chung, cần tách riêng. SPChen xác nhận		0						
5	SP-28 6.5mm Stereo Jack	SP-28 Jack 6.5 Stereo	30	Cái	Replace the broken one, requested by Roland team.	Thay thế đồ bị hỏng, yêu cầu từ Roland team		0						
6	Ball-end hex key (5mm) - Sold individually	Lục Giác Đầu Bi - Bán Lẻ từng Cây 5mm	10	Cái	Used to replace missing or broken hex keys.	Sử dụng để thay thế những lục bị mất, hỏng		0	https://imake					
7	Songle SRD-12VDC-SL-C 5-pin mechanical relay	Rơ-lơ cơ (Relay) 5 chân Songle SRD-12VDC-SL-C	50	Cái	Replace broken parts inside screwdrivers.	Thay thế đồ bị hỏng trong súng bắn vít	16000	800,000						
8	10mm box-end head, Ø5mm shank	Đầu tròn 10, Chuôi Ø5	2	Cái	Because GX-1 and GT-1000 lines run in parallel, more fixtures (trồng) are needed.	Do line GX-1 và GT-1000 chạy song song nên cần nhiều trồng hơn		0						
9	Wire stripper	Kim tuốt dây	4	Cái	The pliers currently in use are dull, making wire stripping difficult – need replacement.	Kim đang sử dụng đã cũ tuốt dây khó cần thay thế	265000	1,060,000						
10	SP-134 Red power switch (25x30mm, 2-row, 4-pin, 16A)	SP-134 Công tắc nguồn đỏ 25x30, 2 hàng, 4 chân 16A	20	Cái	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng	30000	600,000						
11	Ball-end hex key (5mm) - Sold individually	Lục Giác Đầu Bi - Bán Lẻ từng Cây 5mm	10	Cái	Used to replace missing or broken hex keys.	Sử dụng để thay thế những lục bị mất, hỏng		0	https://imake					
12	Push-button station (spacing >26cm)	Hộp nút nhấn để khoảng cách >26cm	30	Cái	Install and replace push-buttons on pneumatic press machines.	Lắp đặt, thay thế nút nhấn trên máy đập khí nén		0						
13	AR-2000 Pneumatic pressure regulator	Van điều áp khí nén AR-2000	5	Cái	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng / Replace the broken one	185000	925,000						
14	HP-20 force gauge battery (7.4V)	Pin máy đo lực súng HP-20 7.4V	2	Cái	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng / Replace the broken one		0	https://shoprev					
15	Linh kiện BT169DH	Linh kiện BT169DH của súng bắn vít POL-DN-8012	10	Cái	Repair NG internal components in screwdrivers.	Sửa chữa linh kiện NG trong súng bắn vít		0						
16	Air blow gun	Súng xịt bụi	10	Cái	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng / Replace the broken one		0	https://conge					
17	Rechargeable AAA battery	Pin Tiểu Sạc AAA	1	Cái	Install and replace depleted batteries in measuring instruments.	Lắp đặt, thay thế pin hết trong các dụng cụ đo		0						
18	PCB male tab 2.8 (30 pcs, 2.8x0.8mm)	Cốt đục PCB 2.8 (30 cái 2.8x0.8mm)	30	pcs	Spare components to replace damaged test PCBs, ensuring production progress.	Linh kiện dự phòng thay thế cho các bảng mạch kiểm tra bị hỏng, đảm bảo duy trì tiến độ sản xuất.		0						
19	PCB male tab 4.8 (20 pcs, 4.8x0.8mm)	Cốt đục PCB 4.8 (20 cái 4.8x0.8mm)	20	pcs	Spare components to replace damaged test PCBs, ensuring production progress.	Linh kiện dự phòng thay thế cho các bảng mạch kiểm tra bị hỏng, đảm bảo duy trì tiến độ sản xuất.		0						
20	Demagnetizer	Cục khử từ	5	pcs	Provide magnetic suction force to hold screw tips during screwdriving.	Cung cấp lực từ hút mũi vít khi bắn vít sản phẩm		0	https://shoprev					
21	500mA meter	đồng hồ 500mA	10	pcs	Install and replace broken Hasbro test jigs.	Lắp đặt, thay thế Jig kiểm tra bị hỏng Jig Hasbro		0	https://shoprev					
22	50µA meter	đồng hồ 50µA	5	pcs	Install and replace broken Hasbro test jigs.	Lắp đặt, thay thế Jig kiểm tra bị hỏng Jig Hasbro	97000	485,000	https://linhki					
23	Head/Tip BNC connector	Đầu kết nối BNC	30	pcs	(blank line – skipped)		25000	750,000	https://vietan					
24	Taiwan Twintex True RMS TM197 multimeter	Taiwan Twintex True RMS TM197 multimeter	3	pcs	Set up Roland line, PIE product analysis.	Setup line Roland, PIE Phân tích sản phẩm		0						
25	Soldering tip 200-3C	Đầu Mũi Hàn 200-3C	200	pcs	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng	16000	3,200,000	https://hanlin					
26	Locking pliers	Kim chết	1	pcs	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng		0	https://super					

27	Milling bit 3mm	Dao phay ngón Mũi phay 4 me cắt 3mm	2	pcs	Used for the milling machine.	Dùng để sử dụng máy phay	70000	140,000		https://shopee.vn				
28	Milling bit 4mm	Dao phay ngón Mũi phay 4 me cắt 4mm	1	pcs	Used for the milling machine.	Dùng để sử dụng máy phay	75000	75,000		https://shopee.vn				
29	Milling bit 6 mm	Dao phay ngón Mũi phay 4 me cắt 6mm	1	pcs	Used for the milling machine.	Dùng để sử dụng máy phay	75000	75,000		https://shopee.vn				
30	30cc adhesive syringe adapter	Đầu nối ống keo 30cc cho máy bắn keo	10	pcs	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng	38000	380,000		https://linhkiem.vn				
31	Solder-type XLR (Canon) connector	Jack Canon , XLR hàn dây	10	pair	Replace the broken one.	Thay thế đồ bị hỏng	35000	350,000		https://shopee.vn				
32	10,000g force gauge	Lực kế 10,000g	2	pcs	Check product press-force.	Kiểm tra lực nhấn sản phẩm	4670000	9,340,000		https://shinzo.vn				
33	USB Type-C charging cable	Cáp sạc Type C loại 5 dây không cần hàng	20	pcs	Supplement and replace broken USB ports/cables for testing USB read function of Roland products.	Bổ sung, thay thế USB bị hỏng trong việc kiểm tra tính năng đọc USB của sản phẩm Roland	60000	1,200,000		https://phukien.vn				